



Ficha Nro.45913

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**DOMICILIOS TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Inspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 10/08/2022  
Hora inicial: 10:08:00  
Hora final: 10:20:00  
Duración revisión:00 horas 12 min

Empresa de transporte: CONDUCCIONES LAS ARRIERITAS  
Nombre de conductor: HERVIN BETANCUR RODAS  
Placa: TRE756  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 688122  
Técnicos: /JAIME NARANJO/OSCAR SALINAS

N.Int: 1002  
Capacidad: 14  
Nro.Factura: 104796

Propietario: AYDE BETANCUR RODAS  
Cédula Conductor: 71395828  
Tipo: Microbus  
Modelo: 2006  
Licencia: C2

Lote: CUARTA REVISION 2022  
Marca: NISSAN  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
JUAN DAVID PEREZ TOBON  
MATRICULA:AN230 - 157493

**GRUPOS EVALUADOS****Novedades de Inspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:9.1-Delantera Derecha:8.9-Trasera Izquierda Interior:11.1-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:8.7-Trasera Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:3.9

Poliza de Responsabilidad Civil Extracontractual próximo a vencerse  
Poliza de Responsabilidad Civil Contractual próximo a vencerse  
Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

Oscar Salinas  
TECNICENTRO LOS COLORES  
Nº 302.988  
DIVISION TECNICO MECANICA