



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
30/09/2022	WCP191	Andrés Felipe Calderón Florez	29/11/2022


NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
PINO RESTREPO GERMAN ALONSO Y OTROS	71588458	Raul Ernesto londoño Castañeda


DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
30/05/2023	30/05/2023	1/07/2023

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/04/2023	Si	577566

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Llanta trasera derecha interior	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de vent.	Cumple	---	Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Luces altas	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Llanta de repuesto	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Llanta delantera derecha	Cumple	---
tubería	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Anclaje silletería	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Ventanería	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR