



COMPAÑIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ

DiagnostiChia S.A.S.

DIAGNOSTICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS

CALLE 2 No. 3-57 Tel. 8615706

Empresa Afiliad	Particular	No. Servicio	802.297	No. Placa	WLX007
Nombre propietario	JUAN CAMILO GOMEZ RENDON	Fecha	05/10/2022 08:04:29a.m.		
Marca	CITROEN	T.Doc.	C.C.	No.	1152206631
Clase	MICROBUS	No. Motor	10TRJA0771438	Vig. RTM	04/11/2022
Linea	JUMPER FT40 L4H3	No. Chasis	V77YE2MFCF2694638	Vig. Soat	28/10/2022
Modelo	2.015	No. Serial		Color	BLANCO
		Tipo servicio	PUBLICO		

INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS

RTM SUSPENSION ESTADO AMORTIGUADORES BUENO ESTADO BARRA ESTABILIZADORA BUENO ESTADO BRAZOS SUSPENSION BUENO ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLESTAS BUENO ESTADO TERMINALES SUSPENSION BUENO GUARDAPOLVOS SUSPENSION BUENO SOPORTE Y BUJES BUENO	RTM MOTOR ESTADO CORREAS (ACCESORIOS) BUENO ESTADO PANEL RADIADOR BUENO FUGAS (ACEITE MOTOR) BUENO FUGAS RADIADOR / MANGUERAS BUENO RUIDOS IRREGULARES BUENO TESTIGO PRESION DE ACEITE BUENO TESTIGO TEMPERATURA MOTOR BUENO
RTM FRENSOS CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL BUENO ESTADO DISCOS/CAMPANA (VISUAL) BUENO ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS BUENO ESTADO PASTILLAS (VISUAL) BUENO FRENSOS ESTACIONAMIENTO BUENO FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO BUENO NIVEL LIQUIDO DE FRENSOS BUENO PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APLICA) BUENO	RTM SISTEMA ADMISION COLOR HUMO (AZUL O NEGRO) BUENO ESCAPE GASES (MÚLTIPLES/EXHOSTO) BUENO ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE BUENO FUGAS COMBUSTIBLE BUENO
RTM ELECTRICIDAD ALARMA SONORA (REVERSA) BUENO ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO BUENO FUNC. AIRE ACONDICIONADO BUENO FUNC. LIMPIABRISAS BUENO FUNC. LUCES ALTAS / BAJAS BUENO FUNC. LUCES DIRECCIONALES/PARQUEO BUENO FUNC. LUCES INTERNAS BUENO FUNC. LUZ FRENO (STOPS) BUENO FUNC. LUZ REVERSA / PLACA BUENO FUNC. PITO BUENO FUNC. TESTIGOS TABLERO BUENO	RTM CAJA Y TRANSMISION ESTADO CARDAN BUENO FUGAS (ACEITE TRANSMISION) BUENO FUNC. EMBRAGUE BUENO HOLGURAS CONTROL DE CAMBIOS BUENO
RTM SEGURIDAD AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA BUENO CINTURONES DE SEGURIDAD BUENO DISPOSITIVO DE VELOCIDAD BUENO ESPEJOS / RETROVISOR BUENO ESTADO LLANTAS BUENO ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS BUENO EXTINTOR / BOTIQUIN BUENO GATO/TACOS/BANDEROLAS BUENO HERRAMIENTA/CRUCETA BUENO LABRADO LLANTAS BUENO LLANTA DE REPUESTO BUENO SAUDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION BUENO	RTM DIRECCION ESTADO ROTULAS / PERNOS BUENO ESTADO TERMINALES DIRECCION BUENO FUGAS (ACEITE HIDRAULICO) BUENO GUARDAPOLVOS DIRECCION BUENO HOLGURAS SISTEMA DIRECCION BUENO
	RTM DOCUMENTACION SEGURO EXTRACTUAL Y CONTRACTUAL BUENO TARJETA DE OPERACION BUENO
	RTM CARROCERIA CABINA BUENO ESTADO CHASIS BUENO ESTADO LATONERIA BUENO ESTADO PARALES BUENO ESTADO PELDANOS BUENO ESTADO PINTURA BUENO ESTADO PISO BUENO ESTADO PUERTAS/CHAPAS/SEGUROS BUENO ESTADO SILLERERIA/COJINERIA/CORTINAS BUENO ESTADO VIDRIOS/CREMALLERAS BUENO PANORAMICO BUENO



(*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VEHICULO EN BUENAS CONDICIONES.

Germán Isaza Suárez
Profesional en Inic. Automotriz
Compañía de Servicio Automotriz
DiagnostiChia S.A.S.

FIRMA INSPECTOR

FIRMA CLIENTE

Este diagnostico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. Por tratarse de un concepto técnico DiagnostiChia S.A.S. no se hace responsable del las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.