


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 01/11/2022		Consecutivo: 2022-1993			
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958		Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05			
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: GOMEZ RODRGUEZ EDGAR AUGUSTO		Placa: ESP984	I interno:	Tipo: BUS	
Cedula o NIT: 8356749					
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A		
Documento de identidad	X			Modelo: 2019	
Licencia de conducción	X			Marca: HINO	
CRITERIOS	SI	NO		Kilometraje: gps	
Tarjeta de propiedad	X				
Tarjeta de operación	X			2018-12-05	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X			2023-02-18	
Revisión Bimestral	X	X		2022-12-04	
Revisión tecno mecánica (vigente)	X			2023-01-01	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X			2022-12-01	
				2023-09-28	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN					
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	CUMPLE X	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor NO 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa relectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transpotador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panoramico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			

Delantera izquierda		LLANTAS			
PIRELLI	PIRELLI	Trasera izquierda	Trasera derecha		
235/75 R17.5	235/75 R17.5	IN	EX	IN	EX
12mm	12mm	PIRELLI	PIRELLI	PIRELLI	PIRELLI
12mm	12mm	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5	235/75 R17.5
Cumple	Cumple	5mm	5mm	5mm	5mm
		5mm	5mm	5mm	5mm
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple
RECOMENDACIONES					
Adquiera un botiquín mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil			

	Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
	Señalice las salidas de emergencia clara y visible		Absténgase de utilizar sillas improvisadas
	Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad		Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
	Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles		Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
	Mejora del estado de latonería y pintura		Mejore la bandera escolar
	Mejore la instalación de cinturones de seguridad		Prepare caja de herramientas
	Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)		Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
	Prepare renovación de SOAT		Realice el aseo de la cojinería
	Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar		Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
			
Responsable de la inspección:			
JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	Firma: <i>Johan Valencia</i>		
Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS	Firma:		
Resultado de la insp 200084-1 CEL 3118870958 <i>Eduar</i>	Aprobado		