

**TECNOLOGÍAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**

Razón Social: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de Inspección: 03/01/2023				Consecutivo: 2023-2007		
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO		
Nombre o Razón Social: GABRIEL BOTERO PINZON				Placa:	Interno:	Tipo:
Cedula o NIT: 98585848				SNS364		MICROBUS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Modelo:	Marca:	Kilometraje: gps
Documento de Identidad	X			2013	RENAULT	
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS			SI	NO	FECHA	
Tarjeta de propiedad			X		2012-11-08	
Tarjeta de operación			X		2023-09-20	
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2023-11-11	
Revisión Bimestral			X		2023-03-03	
Revisión técnico mecánica (vigente)			X		2023-11-04	
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X		2023-12-14	
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN						
		CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES	
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas	X				
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X				
	3. Extintor N0 1	X				
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X				
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X				
	6. Cruceta	X				
	7. Linterna	X				
	8. Lianta de repuesto	X				
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X				
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X				
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X				
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X				
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X				
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X				
	18. Luces traseras medias	X				
	19. Luces de reversa	X				
	20. Luces de parqueo	X				
	21. Luces direccionales	X				
	22. Vidrio Panorámico	X				
	23. Luz de placa	X				
	24. Velocidad máxima	X				
	27. Como conduzco	X				
	Estado de la placa	X				
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X				
	30. Luces direccionales y parqueo	X				
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X				
	32. Estado de la placa	X				
	34. Emblema escolar (escrito al	X				

	contrario)					
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X				
ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X				
	39. Espejo retrovisor y central	X				
	40. Aseo general	X				
	43. Estado general de sillas y cojinería	X				
	44. Estado del puesto del conductor	X				
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
	46. Palanca de expulsión o martillo	X				
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
	48. Pitos delantero y de reversa	X				
	FUNCIONAMIENTO	49. Freno Principal	X			
50. FRENO DE EMERGENCIA		X				
51. Suspensión		X				
52. Niveles de fluido (Aceite)		X				
52. Niveles de fluido (frenos)		X				
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
	58. Tijeras de punta roma	X				
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
	66. Encendedor	X				
	67. Copitos	X				
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
	84. Gel antibacterial	X				
	LLANTAS					
	Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
	BRIGESTONE	BRIGESTONE	IN	EX	IN	EX
215/65/R16	215/65/R16	BRIGESTONE	BRIGESTONE			
7mm	7mm	215/65/R16	215/65/R16			
7mm	7mm	8mm	8mm			
Cumple	Cumple	8mm	8mm			
		Cumple	Cumple	No cumple	No cumple	
RECOMENDACIONES						
Adquiera un botiquin mas adecuado		Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil				
Prepare nueva revisión tecnomecanica		Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad				

DEL
TRANSPORTE S.A.S

Señalice las salidas de emergencia clara y visible	en sus vidrios
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Mejora del estado de latonería y pintura	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Mejore la bandera escolar
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de SOAT	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cojinería
	Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad
Responsable de la inspección: JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	Firma: 
Nombre y apellido: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS	Firma:
Resultado de la Inspección: CEL 3118870958 <i>Ediso</i>	Aprobado