

No. Servicio	852.691	No. Placa	WLX007
Fecha	04/03/2023 09:05:22a.m.		

Empresa Afiliad	CAJITUR S.A.S	T.Doc.	C.C.	No.	19332752
Nombre propietario	JOSE OCTAVIO GRACIA RAMIREZ				
Marca	CITROEN	No. Motor	10TRJA0771438	Vig. RTM	04/11/2023
Clase	MICROBUS	No. Chasis	VF7YEZMFCF2694638	Vig. Soat	28/10/2023
Línea	JUMPER FT40 L4H3	No. Serial		Color	BLANCO
Modelo	2.015	Tipo servicio	PUBLICO		

INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS

RTM SUSPENSION	
ESTADO AMORTIGUADORES	BUENO
ESTADO BARRA ESTABILIZADORA	BUENO
ESTADO BRAZOS SUSPENSION	BUENO
ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLESTAS	BUENO
ESTADO TERMINALES SUSPENSION	BUENO
GUARDAPOLVOS SUSPENSION	BUENO
SOPORTE Y BUJES	BUENO

RTM MOTOR	
ESTADO CORREAS (ACCESORIOS)	BUENO
ESTADO PANEL RADIADOR	BUENO
FUGAS (ACEITE MOTOR)	BUENO
FUGAS RADIADOR / MANGUERAS	BUENO
RUIDOS IRREGULARES	BUENO
TESTIGO PRESION DE ACEITE	BUENO
TESTIGO TEMPERATURA MOTOR	BUENO



RTM FRENO	
CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL	BUENO
ESTADO DISCOS/CAMPANA (VISUAL)	BUENO
ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS	BUENO
ESTADO PASTILLAS (VISUAL)	BUENO
FRENOS ESTACIONAMIENTO	BUENO
FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO	BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENO	BUENO
PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APLICA)	BUENO

RTM SISTEMA ADMISION	
COLOR HUMO (AZUL O NEGRO)	BUENO
ESCAPE GASES (MULTIPLES/EXHOSO)	BUENO
ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	BUENO
FUGAS COMBUSTIBLE	BUENO



RTM ELECTRICIDAD	
ALARMA SONORA (REVERSA)	BUENO
ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO	BUENO
FUNC. AIRE ACONDICIONADO	BUENO
FUNC. LIMPIABRISAS	BUENO
FUNC. LUces ALTAS / BAJAS	BUENO
FUNC. LUces DIRECCIONALES/PARQUEO	BUENO
FUNC. LUces INTERNAS	BUENO
FUNC. LUZ FRENO (STOPs)	BUENO
FUNC. LUZ REVERSA / PLACA	BUENO
FUNC. PITO	BUENO
FUNC. TESTIGOS TABLERO	BUENO

RTM DIRECCION	
ESTADO ROTULAS / PERNOS	BUENO
ESTADO TERMINALES DIRECCION	BUENO
FUGAS (ACEITE HIDRAULICO)	BUENO
GUARDAPOLVOS DIRECCION	BUENO
HOLGURAS SISTEMA DIRECCION	BUENO

RTM SEGURIDAD	
AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA	BUENO
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO
ESPEJOS / RETROVISOR	BUENO
ESTADO LLANTAS	BUENO
ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS	BUENO
EXTINTOR / BOTIQUIN	BUENO
GATO/TACOS/BANDEROLAS	BUENO
HERRAMIENTA/CRUCETA	BUENO
LABRADO LLANTAS	BUENO
LLANTA DE REPUESTO	BUENO
SALIDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION	BUENO

RTM CARROCERIA	
CABINA	BUENO
ESTADO CHASIS	BUENO
ESTADO LATONERIA	BUENO
ESTADO PARALES	BUENO
ESTADO PELDANOS	BUENO
ESTADO PINTURA	BUENO
ESTADO PISO	BUENO
ESTADO PUERTAS/CHAPAS/SEGUROS	BUENO
ESTADO SILLETERIA/COJINERIA/CORTINAS	BUENO
ESTADO VIDRIOS/CREMALLERAS	BUENO
PANORAMICO	BUENO

(*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VH EN BUENAS CONDICIONES

FIRMA CLIENTE

Este diagnostico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. Por tratarse de un concepto técnico Diagnostichia S.A.S. no se hace responsable de las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento esta amparado por las normas nacionales e internacionales que protejen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.

Germán Isaza Suárez
 Profesional en Ing. Automotriz
 Compañía de Servicio Automotriz
Diagnostichia s.a.s

FIRMA INSPECTOR