



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

13/03/2023	SNV789	Roy David Velásquez Álvarez	12/05/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

Luis Zapata	98663554	Luis Zapata
-------------	----------	-------------

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
15/05/2023	11/06/2023	9/09/2023

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/06/2023	Si	420832

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Acete motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Bornes	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Acete diferencial	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Acete transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Acete hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Sistema antidive de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje sillero	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventanilla	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Licencia de tránsito	Cumple	—	Cuerros	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Circuitos	Cumple	—
Boricuán	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rodete Sist. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceta	Cumple	—	Rotulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barra Conectora u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barra estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado

Acc7

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Roy Velasquez

FIRMA DEL INSPECTOR