



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2126



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WGY095

## APROBADO

Criticas 0 Rechazado 0% (0)  
 Aprobadas 86 Total 86

## Datos de la Inspección

Fecha:	13/may./2023 10:01 a.m.	Fecha Siguiente:	12/jul./2023 10:01 a.m.
Odómetro:	224.336	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Created Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	13/may./2023 10:04 a.m.
Fecha Inicio:	13/may./2023 10:02 a.m.	Fecha Finalización:	13/may./2023 10:04 a.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-	Fuente:	web
		Duración:	2m
		Grupos:	-

## Datos del Vehículo

Vehículo:	WGY095	Marca:	NISSAN	Línea	URVAN
Medición Actual:	224.336 km [13/may./2023]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

## Datos del Checklist Anterior

Número:	2053	Fecha:	11/mar./2023 09:36 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	218.816	Horómetro:	-		

## LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		4 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Profundidad Interior (Llanta 2)		3 - Aprobado	
Profundidad Centro (Llanta 2)		3 - Aprobado	
Profundidad Exterior (Llanta 2)		3 - Aprobado	
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado	DESGASTE EN HOMBRO EXTERIOR

## LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		5 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		5 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		5 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación