

No. Servicio	862.844	No. Placa	WLX007
Fecha	05/07/2023 04:57:29p.m.		
Empresa Afiliad	PARTICULAR .		
Nombre propietario	JOSE OCTAVIO GRACIA RAMIREZ	T.Doc.	C.C.
Marca	CITROEN	No. Motor	10TRJA0771438
Clase	MICROBUS	No. Chasis	VF7YEZMFCF2694638
Línea	JUMPER FT40 L4H3	No. Serial	
Modelo	2.015	Tipo servicio	PUBLICO
			No. 19332752

INFORME VISUAL Y FOTOGRAFIAS

RTM SUSPENSION		RTM MOTOR	
ESTADO AMORTIGUADORES	BUENO	ESTADO CORREAS (ACCESORIOS)	BUENO
ESTADO BARRA ESTABILIZADORA	BUENO	ESTADO PANEL RADIOR	BUENO
ESTADO BRAZOS SUSPENSION	BUENO	FUGAS (ACEITE MOTOR)	BUENO
ESTADO MUELLES/BOMBONAS/BALLESTAS	BUENO	FUGAS RADIOR / MANGUERAS	BUENO
ESTADO TERMINALES SUSPENSION	BUENO	RUIDOS IRREGULARES	BUENO
GUARDAPOLVOS SUSPENSION	BUENO	TESTIGO PRESION DE ACEITE	BUENO
SOPORTE Y BUJES	BUENO	TESTIGO TEMPERATURA MOTOR	BUENO

RTM FRENO		RTM SISTEMA ADMISION	
CARRERA Y RETORNO DEL PEDAL	BUENO	COLOR HUMO (AZUL O NEGRO)	BUENO
ESTADO DISCOS/CAMPAÑA (VISUAL)	BUENO	ESCAPE GASES (MULTIPLES/EXHOSO)	BUENO
ESTADO MANGUERAS /TUBERIAS	BUENO	ESTADO TANQUE DE COMBUSTIBLE	BUENO
ESTADO PASTILLAS (VISUAL)	BUENO	FUGAS COMBUSTIBLE	BUENO
FRENOS ESTACIONAMIENTO	BUENO	RTM CAJA Y TRANSMISION	
FUGAS DE AIRE O HIDRAULICO	BUENO	ESTADO CARDAN	BUENO
NIVEL LIQUIDO DE FRENO	BUENO		BUENO
PRESION Y VACIO DE AIRE (SI APlica)	BUENO	FUGAS (ACEITE TRANSMISION)	BUENO
			BUENO
RTM ELECTRICIDAD		FUNC. EMBRAGUE	BUENO
ALARMA SONORA (REVERSA)	BUENO		BUENO
ESTADO BATERIA /ALTERNADOR/CABLEADO	BUENO	HOLGURAS CONTROL DE CAMBIOS	
FUNC. AIRE ACONDICIONADO	BUENO	RTM DIRECCION	BUENO
FUNC. LIMPIABRISAS	BUENO		BUENO
FUNC. LUces ALTAS / BAJAS	BUENO		BUENO
FUNC. LUces DIRECCIONALES/PARQUEO	BUENO		BUENO
FUNC. LUces INTERNAS	BUENO	HOLGURAS SISTEMA DIRECCION	
FUNC. LUZ FRENO (STOPs)	BUENO	RTM DOCUMENTACION	BUENO
FUNC. LUZ REVERSA / PLACA	BUENO		BUENO
FUNC. PITO	BUENO		BUENO
FUNC. TESTIGOS TABLERO	BUENO	RTM CARROCERIA	
RTM SEGURIDAD		RTM CARROCERIA	BUENO
AVISOS NORMATIVOS/EMPRESA	BUENO		BUENO
CINTURONES DE SEGURIDAD	BUENO		BUENO
DISPOSITIVO DE VELOCIDAD	BUENO		BUENO
ESPEJOS / RETROVISOR	BUENO		BUENO
ESTADO LLANTAS	BUENO		BUENO
ESTADO RINES /PERNOS/TUERCAS	BUENO		BUENO
EXTINTOR / BOTIQUIN	BUENO		BUENO
GATO/TACOS/BANDEROLAS	BUENO		BUENO
HERRAMIENTA/CRUCETA	BUENO		BUENO
LABRADO LLANTAS	BUENO		BUENO
LLANTA DE REPUESTO	BUENO		BUENO
SALIDAS DE EMERGENCIA/SEÑALIZACION	BUENO		BUENO



Front View of the vehicle.



Rear View of the vehicle.

(*) DEFECTO ENCONTRADO

OBSERVACION VH EN BUENAS CONDICIONES.

Germán Isazn Suárez
 Profesional en Ing. Automotriz
 Compañia de Servicio Automotriz
DiagnosticHia s.a.s

FIRMA INSPECTOR

FIRMA CLIENTE

Este diagnóstico consiste en una inspección visual mediante una percepción sensorial sin desarmar o retirar elementos del vehículo. Por tratarse de un concepto técnico DiagnosticHia S.A.S. no se hace responsable de las fallas mecánicas que presente el vehículo posteriormente. Este documento está amparado por las normas nacionales e internacionales que protegen los derechos de autor. Prohibida su ejecución o reproducción total o parcial así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.