



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

27/07/2023	SNX287	Roy David Velásquez Álvarez	25/09/2023
------------	--------	-----------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

SAMIRA ELENA CUETER GHISAYS	71726664	WILLIAM HERNAN PIEDRAHITA MAZO
-----------------------------	----------	--------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

19/02/2024	16/01/2024	17/02/2025
------------	------------	------------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:


EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	31/07/2024	Si	189325
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Acetate motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Platinadores ruidos	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Acetate diferencial	Cumple	---
tubería	Cumple	---	Acetate transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Acetate hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Retrorvisor	Cumple	---
Sistema antidisturbante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje silletería	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventanería	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuitos	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Pache Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Adidas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR