

TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 29/08/2023				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
Telefono(s) : 4447240 Ext: 108/ 3118870958						
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO		
Nombre o Razón Social: RODRIGO ANTONIO OSORIO GIRALDO				Placa: SSQ471	Interno: 436	Tipo: BUSETA
Cedula o NIT: 71651854				Modelo: 2013	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: 180604
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A			
Documento de Identidad	X					
Licencia de conducción	X					
CRITERIOS				SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad				X		2012-10-24
Tarjeta de operación				X		2023-09-08
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2024-06-29
Revisión Bimestral				X		2023-10-25
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		2024-06-26
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		2023-10-28
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas			X		
	2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical u horizontal de los costados intermitentes o destellos			X		
	3. Extintor NO 1			X		
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo			X		
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo			X		
	6. Cruceta			X		
	7. Linterna			X		
	8. Llanta de repuesto			X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	11. Logo razón social de la empresa transportadora			X		
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)			X		
	15. Logo razón social de la empresa transportador			X		
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X		
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop			X		
	18. Luces traseras medias			X		
	19. Luces de reversa			X		
	20. Luces de parqueo			X		
	21. Luces direccionales			X		
	22. Vidrio Panorámico			X		
	23. Luz de freno			X		

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
	39. Espejo retrovisor y central	X			
	40. Aseo general	X			
	43. Estado general de sillas y cojineria	X			
	44. Estado del puesto del conductor	X			
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X			
	46. Palanca de expulsión o martillo	X			
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X			
FUNCIONAMIENTO	48. Pitos delantero y de reversa	X			
	49. Freno Principal	X			
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X			
	51. Suspension	X			
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X			
	52. Niveles de fluido (frenos)	X			
	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X			
	58. Tijeras de punta roma	X			
BOTIQUIN	59. Gasas limpias (20 unidades)	X			
	60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X			
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X			
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X			
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X			
	66. Encendedor	X			
	67. Copitos	X			
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X			
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X			
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X			
	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X			
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X			
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X			
IMAGEN CORPORATIVA	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X			
	84. Gel antibacterial	X			
LLANTAS	85. IMAGEN CORPORATIVA	X			
	LLANTAS	X			

LLANTAS


Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda		Trasera derecha	
PIRELLI	PIRELLI	IN	EX	IN	EX
215/75R17.5	215/75R17.5	PIRELLI	PIRELLI	MAXXIS	MAXXIS
11MM	12MM	215/75R17.5	215/75R17.5	215/75R17.5	215/75R17.5
11MM	12MM	8MM	8MM	13MM	13MM
Cumple	Cumple	8MM	8MM	13MM	13MM
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas

Prepare renovación de SOAT

Realice el servicio y utilice el dispositivo de



Responsable de la Inspección:

JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la Inspección: **TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS**

Realice el aseo de la cojineria

Realice el servicio y utilice el dispositivo de



Firma:

Felipe Valencia

Firma:

TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS