# REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

| FECHA | PLACA | NOMBRE INSPECTOR | VENCIMIENTO |
|---|---|---|---|
| 19/08/2023 | SNX018 | Andres Felipe Calderon Florez | 18/10/2023 |

| NOMBRE PROPIETARIO: | CEDULA CONDUCTOR: | NOMBRE CONDUCTOR: |
|---|---|---|
| Nathalia Zapata | 71272326 | ECHEVERRI CARLOS ALEXIS |

**DOCUMENTOS**

| VENCIMIENTO SOAT: | VENCIMIENTO CDA: | VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN: |
|---|---|---|
| 26/01/2024 | 13/01/2024 | 22/09/2024 |

| CARGAR EXTINTOR: | VENCIMIENTO EXTINTOR: | EQUIPO DE CARRETERA: | KILOMETRAJE: |
|---|---|---|---|
| Si | 30/04/2024 | Si | 194852 |

| ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION | ELEMENTO INSPECCIONADO | ESTADO | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|
| Tarjeta de operación | Cumple | — | Radiador | Cumple | — |
| Documentos | Cumple | — | Aceite motor | Cumple | — |
| Instrumentos de tablero | Cumple | — | Batería | Cumple | — |
| Elementos de fragmentación o expulsión de ventanas | Cumple | — | Aguas de Bornes | Cumple | — |
| Botiquín | Cumple | — | Nivel de Carga | Cumple | — |
| Botiquín | Cumple | — | Líquido frenos | Cumple | — |
| Técnico mecánico | Cumple | — | Retenedores llantas | Cumple | — |
| Soat | Cumple | — | Aceite diferencial | Cumple | — |
| Cabina | Cumple | — | Aceite transmisión | Cumple | — |
| Licencia de conducción | Cumple | — | Aceite hidráulico | Cumple | — |
| Luces internas | Cumple | — | Aguas lavaplumas | Cumple | — |
| Elementos que obstruyen la visión | Cumple | — | Refrigerante | Cumple | — |
| Cinturón de seguridad | Cumple | — | Retrovisor | Cumple | — |
| Sistema amortiguador de pasajeros | Cumple | — | Pumpers Mac Pherson | Cumple | — |
| Anclajes a Bateria | Cumple | — | Ejes cardanes | Cumple | — |
| Aparcamiento | Cumple | — | Soportes (Motor, Transmisión) | Cumple | — |
| Licencia de transito | Cumple | — | Correas | Cumple | — |
| Pito | Cumple | — | Sistema de Escape | Cumple | — |
| Chalecos | Cumple | — | Cricket | Cumple | — |
| Botiquín | Cumple | — | Amortiguador | Cumple | — |
| Radio Sist. De Tensión | Cumple | — | Espiral | Cumple | — |
| Señales | Cumple | — | Verificación Tanque Almacenamiento | Cumple | — |
| Tacos | Cumple | — | Brazos de Dirección | Cumple | — |
| Gato | Cumple | — | Terminales | Cumple | — |
| Cruceta | Cumple | — | Bujes de Brazos Oscilantes | Cumple | — |
| Herramientas | Cumple | — | Barras Conectoras u oscilantes | Cumple | — |
| Aire | Cumple | — | Brazo Pitman | Cumple | — |
| Llanta delantera izquierda | Cumple | — | Porta Mangueras | Cumple | — |
| Luces de parqueo | Cumple | — | Inspección de Compresor | Cumple | — |
| Luces de reversa | Cumple | — | Pastas | Cumple | — |
| Luces de stops | Cumple | — | Bandas | Cumple | — |
| Luces bajas | Cumple | — | Abrazaderas | Cumple | — |
| Llanta trasera derecha interior | Cumple | — | Barras estabilizadoras | Cumple | — |
| Llanta trasera derecha exterior | Cumple | — | Tuercas y pines | Cumple | — |
| Llanta trasera izquierda interior | Cumple | — | Verificación de Hojas | Cumple | — |
| Llanta trasera izquierda exterior | Cumple | — | Anclaje de Muelles | Cumple | — |
| Luces altas | Cumple | — | Muelles | Cumple | — |
| Llanta de repuesto | Cumple | — | Camaras de Aire | Cumple | — |
| Llanta delantera derecha | Cumple | — | | | |

**ESTADO REVISION:** Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

Andres calderon

FIRMA DEL INSPECTOR