

**TECNOLOGIAS DEL
TRANSPORTE S.A.S**


Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS			NIT: 901259084-1
Fecha de inspección: 01/08/2023			Consecutivo: 2023-2680
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958			Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05
DATOS DEL PROPIETARIO			DATOS DEL VEHICULO
Nombre o Razón Social: YONY MAURICIO JARAMILLO SANCHEZ			Placa: SNR279 Interno: 279 Tipo: MICROBUS
Cedula o NIT: 1036602728			Modelo: 2012 Marca: NISSAN Kilometraje: GPS
CRITERIOS			
Documento de identidad	X	NO CUMPLE	N/A
Licencia de conducción	X		
CRITERIOS			
Tarjeta de propiedad	X	NO	FECHA
Tarjeta de operación	X		2017-03-03
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)	X		2025-07-01
Revisión Bimestral	X		2024-02-20
Revisión tecno mecánica (vigente)	X		2023-10-01
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)	X		2024-02-03
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			
CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA	OBSERVACIONES
EQUIPO DE CARRETERA			
1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X		
2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X		
3. Extintor NO 1	X		
4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X		
5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X		
6. Cruceta	X		
7. Linterna	X		
8. Llanta de repuesto	X		
LADO IZQUIERDO			
10. Replica de la placa refectiva (50cmsX 25cms)	X		
11. Logo razón social de la empresa transportadora	X		
12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X		
LADO DERECHO			
14. Replica de la placa refectiva (50cmsX 25cms)	X		
15. Logo razón social de la empresa transportador	X		
16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X		
PARTE POSTERIOR			
17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X		
18. Luces traseras medias	X		
19. Luces de reversa	X		
20. Luces de parqueo	X		
21. Luces direccionales	X		
22. Vidrio Panoramico	X		
23. Luz de placa	X		
24. Velocidad máxima	X		
27. Como conduzco	X		
Estado de la placa	X		
PARTE FRONTAL			
29. Luces delanteras altas y bajas	X		
30. Luces direccionales y parqueo	X		
31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X		
32. Estado de la placa	X		
34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura	X	

ESTADO INTERNO DEL VEHICULO	38. Estado de los cinturones de seguridad	X		
	39. Espejo retrovisor y central	X		
	40. Aseo general	X		
	43. Estado general de sillas y cojineria	X		
	44. Estado del puesto del conductor	X		
	45. Salidas de emergencia señalizadas	X		
	46. Palanca de expulsión o martillo	X		
	47. Dispositivo sonoro de seguridad	X		
FUNCIONAMIE NTO	48. Pitos delantero y de reversa	X		
	49. Freno Principal	X		
	50. FRENO DE EMERGENCIA	X		
	51. Suspension	X		
	52 Niveles de fluido (Aceite)	X		
	52. Niveles de fluido (frenos)	X		
BOTIQUIN	52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X		
	58. Tijeras de punta roma	X		
	59. Gasas limpias (20 unidades)	X		
	60. Espanadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X		
	61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X		
	63. Curitas (mitad de la capacidad)	X		
	64. Baja lenguas (20 unidades)	X		
	65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X		
	66. Encendedor	X		
	67. Copitos	X		
	74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X		
	75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X		
	76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X		
	77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X		
	78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X		
	79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X		
IMAGEN CORPORATIVA	80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X		
	81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X		
	82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X		
	83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X		
	84. Gel antibacterial	X		
	85. IMAGEN CORPORATIVA	X		
	LANTAS	X		

LLANTAS	LLANTAS	LLANTAS	LLANTAS	LLANTAS
Delantera izquierda	Delantera derecha	Trasera izquierda	Trasera derecha	
FULLRUN	FULLRUN	IN	EX	
225/70R15C	225/70R15C	FULLRUN	FULLRUN	
4MM	4MM	225/70R15	225/70R15	
		C	C	
4MM	4MM	3MM	3MM	
Cumple	Cumple	3MM	3MM	
		Cumple	Cumple	Cumple

RECOMENDACIONES

RECOMENDACIONES	
Adquiera un botiquín más adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecánica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Absténgase de utilizar sillas improvisadas Cambio las letras de la réplica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil

Prepare renovación de SOAT. Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar	Realice el aseo de la cajinería. Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad.
	
Responsable de la inspección: JOHAN FELIPE VALENCIA ALVAREZ	Firma:  TECNOLOGIAS
Nombre y apellido del conductor: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS Resultado de la Inspección: NIT 901259084-1 CEL 3118870958	Firma: DEL TRANSPORTE SAS NIT 901259084-1 CEL 3118870958 Aprobado