

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

NIT 9001105520
CDA DEL OCCIDENTE S.A AV.ROJAS
Dirección CRA 70B N° 64D-16 AV CRA 70 N°64D-27 CLL
Cd. BOGOTA Tel. 2235665 -

Fecha	2023/09/23 12:10:34	Propietario	TERRESTRE S.A.S.	ALIANZA	CC.() NIT.(X)	No.830087371
Dirección	CRA 98 25G 64	Teléfono	3017019821	Ciudad:	BOGOTA, D.C.	
Placa	GDW828	Modelo	2020	Servicio	Publico	Clase
No. de licencia de tránsito	10019095833	Fecha Matricula	2019-08-29	Kilometraje	59312	Número de sillas
No. Motor	G4LEKS503593	VIN	KNACB81CGL5300837	Color	BLANCO	Combustible
						GASOLINA
						Cilindr
						1580



Suspensión

Delantera Izquierda	64.0	Delantera Derecha	59.0	Trasera Izquierda	62.0	Trasera Derecha	57.0	Mínimo: 40	%
---------------------	------	-------------------	------	-------------------	------	-----------------	------	------------	---

Frenos

Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
74.5	50.0	%	Eje 1 Izquierdo	2015	2822	N	Eje 1 Derecho	1965	2685	N	2.48
			Eje 2 Izquierdo	1563	2009	N	Eje 2 Derecho	1551	1999	N	0.76
			Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	30
			Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	30
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	30

Desviación Lateral

Eje 1	7.00	Eje 2	1.00	Eje 3		Eje 4		Eje 5		Máximo	+/- 10.0	Unidad	m/km
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G1	Aseo General	CUMPLE		G5	Luces Bajas	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G1	Espesores	CUMPLE		G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G2	Pomos	CUMPLE		G5	Terminales Bateria	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G2	Soportes	CUMPLE		G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G2	Rótulas Superiores	CUMPLE		G6	Desempeñador	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G2	Rótulas Inferiores	CUMPLE		G6	Cruceta	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE		G6	Linterna	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G2	Amortiguadores	CUMPLE		G6	Triángulos	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G2	Tijeras	CUMPLE		G6	Banderola	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE		G6	Tacos	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G3	Retrovisores	CUMPLE		G6	Llanta de repuesto	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G3	Pilo	CUMPLE		G6	Gato	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G3	Dispositivos de velocidad	CUMPLE		G6	Herramienta	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G4	Parabrisas	CUMPLE		G6	Extintor	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G4	Ventanillas	CUMPLE		G6	Botiquin	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G4	Puertas	CUMPLE		G6	Señales de advertencia	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G4	Cinturones de seguridad	CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE		G7	Eje 1 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G5	Direccionales	CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G5	Stop	CUMPLE		G7	Eje 2 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G5	Reversa	CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G5	Luz de parqueo	CUMPLE		G7	Eje 3 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G5	Luz Intema	CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Derecha	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Incumplimiento de las condiciones establecidas en el procedimiento de revisión de emisiones contaminantes,	CUMPLE				G5	Luz Placa	CUMPLE		G7	Eje 4 Llanta Izquierda	CUMPLE	
Emisiones contaminantes	Concentraciones de gases y sustancias contaminantes mayores a las establecidas por la autoridad competente	CUMPLE				G5	Luces Altas	CUMPLE		G7	Eje 5 Llanta Derecha	CUMPLE	

G7	Eje 5 Llantia Izquierda	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 1 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 2 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 3 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 4 Rin Izquierdo	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Derecho	CUMPLE
G8	Eje 5 Rin Izquierdo	CUMPLE
G9	Latonería y Pintura	CUMPLE
G8	Tapicería	CUMPLE
G9	Cojinería	CUMPLE
G10	Caja de dirección	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE
G10	Brazos Axiales	CUMPLE
G11	Bastidor	CUMPLE
G11	Pisos	CUMPLE
G12	Promedio de distancia	CUMPLE
G12	Promedio de tiempo	CUMPLE

G1: CARROCERÍA
G2: SISTEMA DE SUSPENSIÓN
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD
G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G5: SISTEMA ELÉCTRICO
G6: EQUIPO DE CARRETERA
G7: LLANTAS
G8: RINES

G9: ESTADO DE PRESENTACIÓN
G10: SISTEMA DE DIRECCIÓN
G11: CHASIS
G12: DISPOSITIVO DE COBRO

APROBADO : SI	☒	NO	☐
---------------	-------------------------------------	----	--------------------------

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Los resultados de las inspecciones preventivas NO tiene ninguna relación con los resultados de la RTMyEC oficial.

NOMBRE Y FIRMA DE LA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A.



 ANDRÉS FELIPE GÓMEZ GONZÁLEZ

900.110.552-7