

TRANSPORTE S.A.S

Razón Social: TECNOLOGÍAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1	
Fecha de inspección: 09/10/2023				Consecutivo: 2023-2942	
Teléfono(s): 4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05	
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHICULO	
Nombre o Razón Social: CARLOS ESTEBAN RAMIREZ MENDEZ				Placa: TTM888	Interno: 269
Cedula o NIT: 1017205183				Modelo: 2014	Marca: CHEVROLET
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	Tipo: BUS	Kilometraje: GPS
Documento de identidad	X				
Licencia de conducción	X				
CRITERIOS			SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad			X		2013-11-19
Tarjeta de operación			X		2025-01-06
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)			X		2024-09-22
Revisión Bimestral			X		2023-12-09
Revisión técnico mecánica (vigente)			X		2023-11-16
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)			X		2023-12-14
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN			CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores llaves de expansión y llaves fijas	X			
	2. Dos señales de carretera en forma de triángulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos	X			
	3. Extintor NO 1	X			
	4. Dos tacos para bloquear el vehículo	X			
	5. Gato con capacidad para elevar el vehículo	X			
	6. Cruceta	X			
	7. Linterna	X			
	8. Llanta de repuesto	X			
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	11. Logo razón social de la empresa transportadora	X			
	12. Estado y seguros de las puertas y ventanas	X			
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms)	X			
	15. Logo razón social de la empresa transportador	X			
	16. Estado y seguro de las puertas y ventanas	X			
PARTE POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop	X			
	18. Luces traseras medias	X			
	19. Luces de reversa	X			
	20. Luces de parqueo	X			
	21. Luces direccionales	X			
	22. Vidrio Panoramico	X			
	23. Luz de placa	X			
	24. Velocidad máxima	X			
	27. Como conduzco	X			
	Estado de la placa	X			
PARTE FRONTAL	29. Luces delanteras altas y bajas	X			
	30. Luces direccionales y parqueo	X			
	31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho)	X			
	32. Estado de la placa	X			
	34. Emblema escolar (escrito al contrario)	X			
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latonería y pintura	X			
	38. Estado de los cinturones de seguridad	X			
ESTADO					



ESTADO DEL VEHICULO

FUNCIONAMIENTO

BOTIQUIN

IMAGEN CORPORATIVA

LLANTAS

39. Espejo retrovisor y central	X				
40. Aseo general	X				
43. Estado general de sillas y cojineria	X				
44. Estado del puesto del conductor	X				
45. Salidas de emergencia señalizadas	X				
46. Palanca de expulsión o martillo	X				
47. Dispositivo sonoro de seguridad	X				
48. Pitos delantero y de reversa	X				
49. Freno Principal	X				
50. FRENO DE EMERGENCIA	X				
51. Suspension	X				
52. Niveles de fluido (Aceite)	X				
52. Niveles de fluido (frenos)	X				
52. Niveles de fluido (Refrigerante)	X				
58. Tijeras de punta roma	X				
59. Gasas limpias (20 unidades)	X				
60. Esparadrapo de tela (rollo de 4 pulgadas) o vendas adhesivas	X				
61. Guantes de látex. (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
63. Curitas (mitad de la capacidad)	X				
64. Baja lenguas (20 unidades)	X				
65. Tapabocas (misma cantidad de pasajeros más conductor)	X				
66. Encendedor	X				
67. Copitos	X				
74. Venda elástica 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
75. Venda elástica 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
76. Venda elástica 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
77. Venda algodón 2 X 5 yardas (Unidad)	X				
78. Venda algodón 3 X 5 yardas (Unidad)	X				
79. Venda algodón 5 X 5 yardas (Unidad)	X				
80. Yodopovidona (jabón quirúrgico) Frasco x 120 ml	X				
81. Solución salina 250 cc ó 500 cc Unidad	X				
82. Termómetro de mercurio o digital Unidad	X				
83. Alcohol antiséptico frasco x 275 ml Unidad	X				
84. Gel antibacterial	X				
85. IMAGEN CORPORATIVA	X				
LLANTAS	X				

LLANTAS							
Delantera izquierda		Delantera derecha		Trasera izquierda		Trasera derecha	
CARLEO	CARLEO	IN	EX	IN	EX	IN	EX
235/75R17.5	235/75R17.5	CARLEO	CARLEO	INNING	INNING	235/75R17.5	235/75R17.5
9MM	9MM	235/75R17.5	235/75R17.5				
9MM	9MM	4MM	2MM	8MM	8MM		
Cumple	Cumple	4MM	2MM	8MM	8MM		
		Cumple	Cumple	Cumple	Cumple		

RECOMENDACIONES	
Adquiera un botiquín mas adecuado	Mantenga disponible y con carga y saldo su teléfono móvil
Prepare nueva revisión tecnomecanica	Retire imágenes y logos que obstruyen la visibilidad en sus vidrios
Señalice las salidas de emergencia clara y visible	Absténgase de utilizar sillas improvisadas
Adecue el vidrio posterior debe tener visibilidad	Cambie las letras de la replica lateral superior son ilegibles
Cambie las placas del vehículo están retocadas, borrosas o ilegibles	Mantenga disponible y de fácil acceso el extintor y el botiquín
Mejora del estado de latonería y pintura	Mejore la bandera escolar
Mejore la instalación de cinturones de seguridad	Prepare caja de herramientas
Prepare renovación de carga de su(s) extintor(es)	Prepare renovación de póliza de responsabilidad civil
Prepare renovación de SOAT	Realice el aseo de la cojineria



TRANSPORTE S.A.S

Sea mas accesible ante la persona que realiza la inspección de la ruta escolar



Tenga en servicio y utilice el dispositivo de seguridad



Responsable de la inspección:

JOSE MANUEL RIVAS

Nombre y apellido del conductor:

Resultado de la inspección:

Firma:

Jose Manuel Rivas

Firma:

Aprobado

TECNOLOGIAS
DEL TRANSPORTE SAS
NIT 901259084-1
CEL 3118870958