

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO					
Fecha de prueba 2023-11-08	Nombre o razón social ANDRES FELIPE ORTIZ				Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 1035432447		
Dirección CLL 36 52 63		Teléfono 1000000	Ciudad Medellin		Departamento Antioquia		
DATOS DEL VEHICULO							
Placa FWL218	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Chevrolet	Línea Tracker		
Modelo 2020	No. de licencia de transito 10020781416	Fecha Matrícula 2020-07-13	Color Blanco galaxia	Combustible Gas - gasolina	VIN o Chasis 3GNDJ8EXLL239474		
No. Motor CLL239474	Tipo Motor OTTO	Cilindraje 1796	Kilometraje 91144	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)	



Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor 83.30	Delantera Derecha	Valor 89.60	Trasera Izquierda	Valor 80.00	Trasera Derecha	Valor 88.30

Frenos											
Eficacia total	Mínimo 59.80	Unidad % 50	Fuerza 2156.00	Peso 3272.00	Unidad N	Fuerza 2065.00	Peso 3859.00	Unidad N	Desequilibrio 4.22	Máximo 30	Unidad %
Eje 1 izquierdo	1545.00		2254.00		N	Eje 2 Derecho	1727.00	3145.00	N	10.50	30 %
Eje 3 izquierdo					N	Eje 3 Derecho			N		%
Eje 4 izquierdo					N	Eje 4 Derecho			N		%
Eje 5 izquierdo					N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral					
Eje 1 -0.08	Eje 2 -0.11	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/- 10 Unidad m/km

Inspección Visual					
Indicadores de tablero	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Botiquín	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Desempeñador	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Luz interna	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces de Parqueo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Terminalas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Linterna	CUMPLE
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Estado Tubos Escape	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Señales de Advertencia	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Rotulas Inferiores	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO