



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

11/01/2024

TRM843

Andres Felipe Calderon Florez

11/03/2024

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

JOHN EVER CANO PENAGOS

1128444759

JHON EVER CANO PENAGOS

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

18/12/2024

9/12/2024

11/10/2024

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si

31/03/2024

Si

262891

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
esquemias	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
Libreria	Cumple	---	Acete transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Acete hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Retractor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje sillero	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Sellules	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruzeta	Cumple	---	Plótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Morramientos	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Ulna delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de purpuro	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pasas	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Ulna trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Ulna trasera derecha exterior	Cumple	---	Fuerzas y rines	Cumple	---
Ulna trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Ulna trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Ulna de repuesto	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Ulna delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR