



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
15/01/2024	WOX689	Andres Felipe Calderon Florez	15/03/2024


NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
GLORIA EDILMA ARENAS OJEDA	1128452570	SANTIAGO OSPINA ARENAS


DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
4/01/2025	4/01/2025	6/06/2025

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/03/2024	Si	311111

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Temperatura de operación	Cumple	---	Radador	Cumple	---
Engranajes	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soot	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Luces de conducción	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Cilindros que obstruyan la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Retrorvisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Andaje silenciosa	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventanilla	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Luces de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Piso	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Círculo	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Radio Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Luces	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Frenos de Dirección	Cumple	---
Cable	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruce	Cumple	---	Botulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Montamientos	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Luces delanteras izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Luces trasera derecha interior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Luces trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Luces trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Luces trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de repuesto	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Luces delanteras derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR