

Razón Social: TECNOLOGIAS DEL TRANSPORTE SAS				NIT: 901259084-1		
Fecha de inspección: 29/11/2023				Consecutivo: 2023-3132		
Teléfono(s) :4447240 Ext: 108/ 3118870958				Dirección: TRANSVERSAL 51A N 69 - 05		
DATOS DEL PROPIETARIO				DATOS DEL VEHÍCULO		
Nombre o Razón Social: WILLIAM DE JESUS GOMEZ LOPEZ				Placa: WMQ569	Interno: 569	Tipo: BUSETA
Cedula o NIT: 70324428				Modelo: 2017	Marca: CHEVROLET	Kilometraje: GPS
CRITERIOS	CUMPLE	NO CUMPLE	N/A	SI	NO	FECHA
Documento de identidad	X			X		2022-08-23
Licencia de conducción	X			X		2024-05-12
CRITERIOS				SI	NO	FECHA
Tarjeta de propiedad				X		2024-09-23
Tarjeta de operación				X		2024-01-29
Seguro Obligatorio del Automóvil SOAT (vigente)				X		2024-09-27
Revisión Bimestral				X		2023-12-14
Revisión tecno mecánica (vigente)				X		
Póliza de responsabilidad civil Contractual-Extracontractual (vigente)				X		
ELEMENTOS QUE SE INSPECCIONAN				CUMPLE	NO CUMPLE	NO APLICA
EQUIPO DE CARRETERA	1. Caja de herramientas básicas : debe contener mínimo alicate, destornilladores laves de expansión y llaves fijas 2. Dos señales de carretera en forma de triangulo o cono según aplique en material reflectivo para ser colocadas en forma vertical o lamparas de luz amarilla intermitentes o destellos 3. Extintor NO 1 4. Dos tacos para bloquear el vehículo 5. Gato con capacidad para elevar el vehículo 6. Cruceta 7. Linterna 8. Llanta de repuesto			X		
LADO IZQUIERDO	10. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms) 11. Logo razón social de la empresa transportadora 12. Estado y seguros de las puertas y ventanas			X		
LADO DERECHO	14. Replica de la placa reflectiva (50cmsX 25cms) 15. Logo razón social de la empresa transportador 16. Estado y seguro de las puertas y ventanas			X		
PARTES POSTERIOR	17. Luz de freno (stop) y tercer stop 18. Luces traseras medias 19. Luces de reversa 20. Luces de parqueo 21. Luces direccionales 22. Vidrio Panoramico 23. Luz de placa 24. Velocidad máxima 27. Como conduzco Estado de la placa			X		
PARTES FRONTALES	29. Luces delanteras altas y bajas 30. Luces direccionales y parqueo 31. Limpia brisas parte de adelante (izquierdo y derecho) 32. Estado de la placa 34. Emblema escolar (escrito al contrario)			X		
ESTADO EXTERNO DEL VEHICULO	37. Estado general de latoneria y pintura			X		
ESTADO	38. Estado de los cinturones de seguridad			X		