



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2450

Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNY557

**APROBADO**



**Críticas** 0 **Rechazado** 0% (0)  
**Aprobadas** 103 **Total** 103

### Datos de la Inspección

<b>Fecha:</b>	20/02/2024 09:51 a.m.	<b>Fecha Siguiente:</b>	20/04/2024 09:51 a.m.		
<b>Odómetro:</b>	491.486	<b>Odómetro Siguiente chequeo:</b>	-		
<b>Horómetro:</b>	-	<b>Horómetro Siguiente chequeo:</b>	-		
<b>Conductor Nombre:</b>	-	<b>Conductor Identificación:</b>	-		
<b>Creado Por:</b>	Hector Alonso Perez Mesa	<b>Fecha Creación:</b>	20/02/2024 10:04 a.m.	<b>Fuente:</b>	web
<b>Fecha Inicio:</b>	20/02/2024 10:02 a.m.	<b>Fecha Finalización:</b>	20/02/2024 10:04 a.m.	<b>Duración:</b>	3m
<b>Centro de Costos:</b>	-	<b>Ciudad:</b>	-	<b>Grupos:</b>	-
<b>Comentario:</b>	-				

### Datos del Vehículo

<b>Vehículo:</b>	SNY557	<b>Marca:</b>	CHEVROLET	<b>Línea</b>	FRR
<b>Medicion Actual:</b>	491.486 km [20/02/2024]	<b>Horómetro Actual:</b>	-No Definido-	<b>Tipo:</b>	BUS

### Datos del Checklist Anterior

<b>Número:</b>	2314	<b>Fecha:</b>	27/10/2023 11:55 a.m.	<b>Estado:</b>	APROBADO
<b>Odómetro:</b>	-	<b>Horómetro:</b>	-		

### LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		11 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		11 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		11 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

### LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		11 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		11 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		11 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

### LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		4 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

### LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		4 - Aprobado



Profundidad Centro (Llanta 4)	4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)	4 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA

#### LLANTA 5

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 5)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 5)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 5)		4 - Aprobado
Estado (Llanta 5)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

#### LLANTA 6

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 6)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 6)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 6)		4 - Aprobado
Estado (Llanta 6)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

#### LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta R)	4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)	4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)	4 - Aprobado
Estado (Llanta R)	BUENO - Aprobado

#### RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Rodillo De Bocin(Di)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado	
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado	
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado	
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVIS - Aprobado	SELLADAS
Zapatras	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVIS - Aprobado	
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVIS - Aprobado	
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

#### RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Rodillo De Bocin(Dd)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado	
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado	
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	BUENO - Aprobado	
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana(Dd)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVIS - Aprobado	SELLADAS
Zapatras	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVIS -	



Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	Aprobado NO SE REVISAR - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

#### RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISAR - Aprobado	SELLADAS
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISAR - Aprobado	
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISAR - Aprobado	
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

#### RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación	Comentario
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado	
Campana(Td)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO SE REVISAR - Aprobado	SELLADAS
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISAR - Aprobado	
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISAR - Aprobado	
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado	
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado	
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado	
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado	

#### SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado
Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado

#### SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

#### SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
---------	--------------



Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

#### SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Luz De Freno(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

#### SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

#### SISTEMA DE FRENOS GENERAL

Novedad	Calificación
Fugas De Aire	BUENO - Aprobado
Fugas De Líquido De Frenos	BUENO - Aprobado
Recipientes Y Tanques (Tarros)	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

#### VARIOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Silletería		BUENO - Aprobado
Barras Estabilizadoras	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado
Ventanas Y Martillos De Emergencia		BUENO - Aprobado
Retrovisores		BUENO - Aprobado
Vidrios		BUENO - Aprobado
Plumillas		BUENO - Aprobado

Certificado sin firma de un ingeniero mecánico no es válido. Todo certificado reprobado tiene 15 días calendario para ser revisado de nuevo sin ningún costo adicional, no queriendo decir que el vehículo esté exento de multas e inmovilización. JARBET SAS no se hace responsable de ningún tipo de multas o costos acarreados por éstas. Propiedad intelectual de JARBET SAS. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento y sus componentes.