



Ficha Nro.66187

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Inspección**

Fecha de revisión: 04/03/2024
Hora inicial: 14:50:00
Hora final: 15:02:00
Duración revisión: 00 horas 12 min

Decreto: 1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Empresa de transporte: E. SERVICIO PUBLICO SIN CONVENIO
Nombre de conductor: WILSON CANO
Placa: WCN897
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES
Kilometraje: 0
Técnicos: JAIME NARANJO/DANIEL LOPERALUIS SAA

N.Int: 372
Capacidad: 5
Nro. Factura: 118249

Propietario: CANO WILSON
Cédula Conductor: 9856618
Tipo: Camioneta
Modelo: 2013
Licencia: C2

Lote: SEGUNDA REVISION 2024
Marca: CHEVROLET
Elaborado por Inspe/Rev1/Rev2:

APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Santiago Correa Alvarez
Ingeniero Mecánico
SANTIAGO CORREA ALVAREZ
MATRICULA: AN230-135346



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A: Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B: Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS(mm)

Delantera Izquierda: 7.22-Delantera Derecha: 7.5-Trasera Izquierda Interior: 7.6-Trasera Izquierda Exterior: 7.4-Trasera Derecha Interior: 9-Trasera Derecha Exterior: 5-LLanta de Repuesto: 8

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT. 890.302.988-7
DIVISION TECNICOMECAÁNICA

Fecha: 03/03/2024

Hora: 14:59:12

Fecha Impr.: 04/03/2024 Hora Impr.: 15:01:02

PISTA DE PRUEBA

REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENSIÓN

Nº homologación :
Fecha calibración : **36471**

Nombre : TURISMO BUSETICAS
Dirección : TECNICENTRO LOS COLORES
Población : MEDELLIN
Provincia : ANTIOQUIA
DNI-NIF :
Teléfono :
Matrícula : WCN897
Marca : CHEVROLET
Modelo : D MAX
Kilometraje : 208783
Chasis :
Inspectores : DANIEL LOPERA

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.S.

FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

A. PASO



Desviación: +0,4 m/km



Desviación: +0,7 m/km

SUSPENSIÓN




Efic.izq.: 64 %

P.izq.: 564 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 59 %

P.der.: 483 kg



Efic.izq.: 63 %

P.izq.: 427 kg

Dif.: 8 %

Efic.der.: 55 %

P.der.: 404 kg

Calle 53 Carrera 72, esquina - PBX: 230 61 11 - Medellín - Colombia

ABRIMOS DOMINGOS Y FESTIVOS DE 8AM A 2PM

¡SOLO A SU VEHÍCULO LO ATENDEMOS MEJOR QUE A USTED!

FRENOS



Total F.S.: 11234 N
Efic.: 61 %

Total peso: 1878 kg

Total F.M.: 4731 N
Efic.: 26 %



F.Izq.: 3416 N F.Der.: 2900 N



Dif.: 15 %

Dif.Máx.: 53 %

D.M.I.: 550 N D.M.D.: 259 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 1047 kg Efic.: 61 %

R.R.I.: 248 N R.R.D.: 129 N



F.Izq.: 2345 N F.Der.: 2386 N



Dif.: 2 %

Dif.Máx.: 9 %

D.M.I.: 940 N D.M.D.: 1032 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: --- kg Efic.: --- %

R.R.I.: 269 N R.R.D.: 219 N



F.Izq.: 2563 N F.Der.: 2355 N

Dif.: 8 %

Dif.Máx.: 26 %

D.M.I.: 573 N D.M.D.: 423 N

O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: --- N

Peso: 831 kg Efic.: 60 %

R.R.I.: 324 N R.R.D.: 221 N