



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

6/03/2024	TTW421	Andres Felipe Calderon Florez	5/05/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
RICARDO ANDRES RIVAS RESTREPO	12620418	DAVID ANTONIO TORRES SIERRA

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
21/07/2024	18/08/2024	4/09/2024

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/08/2024	Si	254392

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
esquemas	Cumple	---	Aceite motor	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
administrativo	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Aceite diferencial	Cumple	---
tubería	Cumple	---	Aceite transmisión	Cumple	---
Licencia de conducción	Cumple	---	Aceite hidráulico	Cumple	---
Luces Internas	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Anclaje silletería	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Botiquín	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Ullanta delantera izquierda	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Luces bajas	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Ullanta trasera derecha interior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Ullanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Ullanta de repuesto	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Ullanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR