



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2477



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNR107

APROBADO

Criticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	95	Total	95

Datos de la Inspección

Fecha:	18/03/2024 11:01 a.m.	Fecha Siguiente:	17/05/2024 11:01 a.m.
Odómetro:	-	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	Hector Alonso Perez Mesa	Fecha Creación:	18/03/2024 11:05 a.m.
Fecha Inicio:	18/03/2024 11:02 a.m.	Fecha Finalización:	18/03/2024 11:05 a.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	KILOM 366575		Grupos:

Datos del Vehículo

Vehículo:	SNR107	Marca:	NISSAN	Línea	URVAN
Medición Actual:	362.107 km [20/01/2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2425	Fecha:	20/01/2024 12:53 p.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	362.107	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		6 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		6 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		6 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		6 - Aprobado