



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2499



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNW629

APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 119 Total 119

Datos de la Inspección

Fecha:	04/abr./2024 07:16 a.m.	Fecha Siguiente:	03/jun./2024 07:16 a.m.
Odómetro:	264.801	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	Hector Alonso Perez Mesa	Fecha Creación:	04/abr./2024 07:21 a.m.
Fecha Inicio:	04/abr./2024 07:17 a.m.	Fecha Finalización:	04/abr./2024 07:21 a.m.
Centro de Costos:	BUSETICAS	Ciudad:	MEDELLÍN
Comentario:	-		Grupos: -

Datos del Vehículo

Vehículo:	SNW629	Marca:	TOYOTA	Línea:	HILUX
Medición Actual:	264.801 km [04/abr./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	CAMIONETA

Datos del Checklist Anterior

Número:	2304	Fecha:	14/oct./2023 11:23 a.m.	Estado:	APROBADO
Odómetro:	264.376	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		10 - Aprobado



Profundidad Centro (Llanta 4)	10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)	10 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	BUENO - Aprobado

LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta R)	12 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)	12 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)	12 - Aprobado
Estado (Llanta R)	BUENO - Aprobado

RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	NO APLICA - Aprobado
Rodillo De Bocin(Di)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Esferas Y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURA.	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	NO APLICA - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO APLICA - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO APLICA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO APLICA - Aprobado
Disco	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	BUENO - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Pastas De Freno		BUENO - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	NO APLICA - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	NO APLICA - Aprobado
Bombonas	SOLO SI ES SUSPENSIÓN NEUMÁTICA	NO APLICA - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

RUEDA DELANTERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Bujes Y Pasadores	REPRUEBAN JUEGOS	NO APLICA - Aprobado
Rodillo De Bocin(Dd)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Esferas Y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURA.	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado
Terminales De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA Y JUEGOS	BUENO - Aprobado
Barra De Dirección	REPRUEBA: TORCEDURAS, FRACTURAS, SOLDADURAS, JUEGOS.	NO APLICA - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana(Dd)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	NO APLICA - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO APLICA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO APLICA - Aprobado
Disco(Dd)	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	BUENO - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Pastas De Freno		BUENO - Aprobado



Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	NO APLICA - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	NO APLICA - Aprobado
Bombonas	SOLO SI ES SUSPENSIÓN NEUMATICA	NO APLICA - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

RUEDA TRASERA IZQUIERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Rodillo De Bocin	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	BUENO - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Disco(Ti)	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	NO APLICA - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	NO APLICA - Aprobado
Pastas De Freno		NO APLICA - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Bombonas	SOLO SI ES SUSPENSIÓN NEUMATICA	NO APLICA - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

RUEDA TRASERA DERECHA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Rodillo De Bocin	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Amortiguador	SÓLO SI TIENE	BUENO - Aprobado
Campana(Td)	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS	BUENO - Aprobado
Zapatillas	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA. REPRUEBA: FRACTURAS	NO SE REVISA - Aprobado
Bandas De Freno	SE REVISAN SOLO SI LA CAMPANA ES ABIERTA	NO SE REVISA - Aprobado
Disco(Td)	REPRUEBA: FRACTURAS, ESCALAS, SURCOS, RAYONES	NO APLICA - Aprobado
Mordazas	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS	NO APLICA - Aprobado
Pastas De Freno		NO APLICA - Aprobado
Fuga De Líquido De Frenos		BUENO - Aprobado
Muelle	REPRUEBA: SOLDADURA, FRACTURAS, ASIMETRÍA (DIFERENCIAS EN NÚMERO DE HOJAS A CADA LADO)	BUENO - Aprobado
Bujes De Muelle	REPRUEBA: DESGASTE, JUEGOS, AUSENCIA	BUENO - Aprobado
Bombonas	SOLO SI ES SUSPENSIÓN NEUMATICA	NO APLICA - Aprobado
Fuga De Aceite	FUGA DE ACEITE POR EL RETENEDOR	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO Y ACCESORIOS

Novedad	Calificación
Luces Estacionarias	BUENO - Aprobado
Carga De Batería	BUENO - Aprobado
Niveles De Líquido De Bateria	BUENO - Aprobado
Limpia Brisas	BUENO - Aprobado
Luces Internas	BUENO - Aprobado
Pito	BUENO - Aprobado
Pito De Reversa	BUENO - Aprobado



SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO IZQUIERDO

Novedad	Calificación
Direccional	BUENO - Aprobado
Luz Alta	BUENO - Aprobado
Luz Media	BUENO - Aprobado
Luz Baja	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO DELANTERO DERECHO

Novedad	Calificación
Direccional(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Alta(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Media(Dd)	BUENO - Aprobado
Luz Baja(Dd)	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO IZQUIERDO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Ti)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Ti)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

SISTEMA ELÉCTRICO TRASERO DERECHO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Direccional(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Freno(Td)		BUENO - Aprobado
Luz De Reversa(Td)		BUENO - Aprobado
Luz Principal(Td)	PRENDE CON LAS LUCES DELANTERAS	BUENO - Aprobado

SISTEMA DE FRENOS GENERAL

Novedad	Calificación
Fugas De Aire	BUENO - Aprobado
Fugas De Líquido De Frenos	BUENO - Aprobado
Recipientes Y Tanques (Tarros)	BUENO - Aprobado
Tensión De Emergencia	BUENO - Aprobado

VARIOS

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Estado Silletería		BUENO - Aprobado
Barra Estabilizadora	REPRUEBA: SOLDADURAS, JUEGOS	BUENO - Aprobado
Bujes De Barra Estabilizadora		BUENO - Aprobado
Cardanes Y Crucetas		BUENO - Aprobado
Fugas De Aceite		BUENO - Aprobado
Cinturones De Seguridad		BUENO - Aprobado
Ventanas Y Martillos De Emergencia		BUENO - Aprobado
Retrovisores		BUENO - Aprobado
Vidrios		BUENO - Aprobado
Plumillas		BUENO - Aprobado

Certificado sin firma de un ingeniero mecánico no es válido. Todo certificado reprobado tiene 15 días calendario para ser revisado de nuevo sin ningún costo adicional, no queriendo decir que el vehículo esté exento de multas e inmovilización. JARBET SAS no se hace responsable de ningún tipo de multas o costos acarreados por éstas. Propiedad intelectual de JARBET SAS. Se prohíbe la reproducción parcial o total de este documento y sus componentes.