



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2510



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNU387

APROBADO

Críticas	0	Rechazado	0% (0)
Aprobadas	90	Total	90

Datos de la Inspección

Fecha:	15/abr/2024 09:34 a.m.	Fecha Siguiente:	14/jun./2024 09:34 a.m.
Odómetro:	426.089	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	15/abr/2024 09:36 a.m.
Fecha Inicio:	15/abr/2024 09:35 a.m.	Fecha Finalización:	15/abr/2024 09:36 a.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-		Grupos: -

Datos del Vehículo

Vehículo:	SNU387	Marca:	NISSAN	Línea:	URVAN
Medición Actual:	426.089 km [15/abr/2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2506	Fecha:	10/abr./2024 03:10 p.m.	Estado:	REPROBADO
Odómetro:	-	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		9 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		9 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		9 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		9 - Aprobado