


# FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



## FECHA

## DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

Fecha de prueba 2024-04-22	Nombre o razón social ELENA RESTREPO	Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 42693317
Dirección CARRERA 51D #120-26	Teléfono 2735119	Ciudad Medellin

## DATOS DEL VEHICULO

Placa TTY912	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Nissan	Línea Urvan
Modelo 2013	No. de licencia de transito 10018353030	Fecha Matrícula 2012-12-11	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis JN1MG4E25Z0797404
No. Motor ZD30307964K	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2953	Kilometraje 745120	Número de Sillas 17	Vidrios Polarizados SI ( ) NO (X)



2024-04-22 TTY912 13:16

2024-04-22 TTY912 13:11

## Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 89.40	Delantera Derecha	Valor 75.60	Trasera Izquierda	Valor 79.10	Trasera Derecha	Valor 82.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

## Frenos

Eficacia total	Mínimo 69.70	Unidad % 50	Fuerza Eje 1 izquierdo	Peso 3191.00	Unidad N	Fuerza Eje 1 Derecho	Peso 3508.00	Unidad N	Desequilibrio 9.04	Máximo 30	Unidad %
			Eje 2 izquierdo	2418.00	N	Eje 2 Derecho	2722.00	N	11.20	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo 30.00	Unidad % 18	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

## Desviación lateral

Eje 1 -0.08	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
-------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

## Inspección Visual

Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Limpiaparbrisas	CUMPLE	Banderola	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Puertas	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Triangulos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Bastidor	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Llanta de repuesto	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Pernos	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Linternas	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
Tacos	CUMPLE	Espejos	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE
Terminales Bateria	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Tijeras	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS