

1014 cootrasana



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

6/05/2024	SNX018	Andres Felipe Calderon Florez	5/07/2024
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
Nathalia Zapata	71275641	GUILLERMO LEON MORALES QUICENO

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
26/01/2025	12/01/2025	22/09/2024

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/04/2025	Si	217197

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Aceite motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Borne	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Tubería	Cumple	—	Aceite diferencial	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Aceite transmisión	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Aceite hidráulico	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Retrvisor	Cumple	—
Anclaje sillero	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Ventanera	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Chuceta	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces bajas	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Barra estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Tuercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Llanta de repuesto	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Llanta delantera derecha	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—

ESTADO REVISION: Aprobado

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

FIRMA DEL INSPECTOR