



REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 2551



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: SNX010

APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)
 Aprobadas 117 Total 117

Datos de la Inspección

Fecha:	14/may./2024 09:54 a.m.	Fecha Siguiente:	13/jul./2024 09:54 a.m.
Odómetro:	179.721	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor Nombre:	-	Conductor Identificación:	-
Creado Por:	Hector Alonso Perez Mesa	Fecha Creación:	14/may./2024 09:55 a.m.
Fecha Inicio:	14/may./2024 09:54 a.m.	Fecha Finalización:	14/may./2024 09:55 a.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-		Grupos:

Datos del Vehículo

Vehículo:	SNX010	Marca:	NISSAN	Línea	URVAN
Medición Actual:	179.721 km [14/may./2024]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

Datos del Checklist Anterior

Número:	2543	Fecha:	08/may./2024 09:46 a.m.	Estado:	REPROBADO
Odómetro:	179.721	Horómetro:	-		

LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		7 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		7 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		7 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		7 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		7 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		7 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		7 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		7 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		7 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

LLANTA 4