



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO
24/06/2024	TSF155	Andres Felipe Calderon Florez	23/08/2024

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
JUAN GUILLERMO MEJIA ORTIZ	1020408543	JUAN GUILLERMO MEJIA


DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
19/02/2025	19/02/2025	12/05/2025

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
Si	31/01/2024	Si	552935

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operación	Cumple	--	Radador	Cumple	--
esquemas	Cumple	--	Acete motor	Cumple	--
Instrumentos de tablero	Cumple	--	Sulfatación	Cumple	--
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	--	Ajuste de Bornes	Cumple	--
administrativo	Cumple	--	Nivel de Carga	Cumple	--
administrativo	Cumple	--	Líquido frenos	Cumple	--
Técnico mecánica	Cumple	--	Retenedores ruedas	Cumple	--
Soat	Cumple	--	Acete diferencial	Cumple	--
tubería	Cumple	--	Acete transmisión	Cumple	--
Luces de freno	Cumple	--	Acete motor nuevo	Cumple	--
Luces internas	Cumple	--	Agua limpiabrisas	Cumple	--
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	--	Refrigerante	Cumple	--
Cinturon de seguridad	Cumple	--	Retrorvisor	Cumple	--
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	--	Puntales Mac Pherson	Cumple	--
Anclaje silleteria	Cumple	--	Eje cardánico	Cumple	--
Ventanería	Cumple	--	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	--
Licencia de transito	Cumple	--	Correas	Cumple	--
Pito	Cumple	--	Sistema de Escape	Cumple	--
Chaleco	Cumple	--	Circuitos	Cumple	--
Botiquín	Cumple	--	Amortiguador	Cumple	--
Rache Sist. De Tensión	Cumple	--	Espiral	Cumple	--
Señales	Cumple	--	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	--
Tacos	Cumple	--	Brazos de Dirección	Cumple	--
Gato	Cumple	--	Terminales	Cumple	--
Lucretas	Cumple	--	Motus de brazos oscilantes	Cumple	--
Herramientas	Cumple	--	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	--
Aire	Cumple	--	Brazo Pitman	Cumple	--
Uanta delantera izquierda	Cumple	--	Porta Manguetas	Cumple	--
Luces de parqueo	Cumple	--	Inspección de Compresor	Cumple	--
Luces de reversa	Cumple	--	Pastas	Cumple	--
Luces de stops	Cumple	--	Bandas	Cumple	--
Luces bajas	Cumple	--	Mordazas	Cumple	--
Uanta trasera derecha interior	Cumple	--	Barras estabilizadora	Cumple	--
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	--	Fuerzas y rines	Cumple	--
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	--	Verificación de Hojas	Cumple	--
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	--	Anclaje de Muelles	Cumple	--
Luces altas	Cumple	--	Muelles	Cumple	--
Uanta de repuesto	Cumple	--	Cámaras de Aire	Cumple	--
Uanta delantera derecha	Cumple	--			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR