

Buseticas 405



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

5/07/2024	SNR405	Andres Felipe Calderon Florez	18/07/2024
-----------	--------	-------------------------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
WALTER ENRIQUEZ DOMINGUEZ	1049560	WALTER ENRIQUEZ DOMINGUEZ

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACION:
18/07/2024	19/07/2024	27/07/2026

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
SI	30/04/2025	SI	213198

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Tarjeta de operacion	Cumple	—	Radador	Cumple	—
Inspecciones	Cumple	—	Acabe motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Luftación	Cumple	—
Elementos de fragmentacion o expulsion de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Borne	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
Administrativo	Cumple	—	Liquidó frenos	Cumple	—
Tecnico mecánica	Cumple	—	Atenadores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Acabe diferencial	Cumple	—
Tuberia	Cumple	—	Acabe transmision	Cumple	—
Licencia de conduccion	Cumple	—	Acabe hidraulico	Cumple	—
Luces Internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la vision	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturon de seguridad	Cumple	—	Retrovisor	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Puntales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje silencioso	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventaneria	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmision)	Cumple	—
Licencia de transito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pito	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Circuito	Cumple	—
Botiquin	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Racho Sist. De Tension	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Direccion	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Fermentales	Cumple	—
Cuenta	Cumple	—	Rolulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brzo Pitmen	Cumple	—
Uanta delantera izquierda	Cumple	—	Porto Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastas	Cumple	—
Luces de stops	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajos	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Uanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barra estabilizadora	Cumple	—
Uanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Fuerzas y rines	Cumple	—
Uanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Uanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—	Muelles	Cumple	—
Uanta de repuesto	Cumple	—	Cámaras de Aire	Cumple	—
Uanta delantera derecha	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR