

Buseticas 0729



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
8/07/2024	EQX000	Andres Felipe Calderon Florez	6/09/2024

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDULA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
STEFANY USMA BETANCUR	98520422	RAUL DE JESUS ESCOBAR MUNOZ


DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
4/01/2025	7/12/2024	12/01/2026

CARGAR EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	30/11/2024	SI	239551

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
0	0	—	Llanta de repuesto	Cumple	—
Elemento inspeccionado	Estado elemento	Notas estado	Llanta delantera derecha	Cumple	—
Tarjeta de operación	Cumple	—	Radiador	Cumple	—
Esquemas	Cumple	—	Acetate motor	Cumple	—
Instrumentos de tablero	Cumple	—	Sulfatación	Cumple	—
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	—	Ajuste de Borne	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Nivel de Carga	Cumple	—
administrativo	Cumple	—	Líquido frenos	Cumple	—
Técnico mecánica	Cumple	—	Retenedores ruedas	Cumple	—
Soat	Cumple	—	Acetate diferencial	Cumple	—
tubería	Cumple	—	Acetate transmisión	Cumple	—
Licencia de conducción	Cumple	—	Acetate hidráulico	Cumple	—
Luces internas	Cumple	—	Agua limpiabrisas	Cumple	—
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	—	Refrigerante	Cumple	—
Cinturón de seguridad	Cumple	—	Retrorvisor	Cumple	—
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	—	Punales Mac Pherson	Cumple	—
Anclaje sillero	Cumple	—	Eje cardánico	Cumple	—
Ventilador	Cumple	—	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	—
Llanta de tránsito	Cumple	—	Correas	Cumple	—
Pico	Cumple	—	Sistema de Escape	Cumple	—
Chaleco	Cumple	—	Circuitos	Cumple	—
Botiquín	Cumple	—	Amortiguador	Cumple	—
Rache Sist. De Tensión	Cumple	—	Espiral	Cumple	—
Señales	Cumple	—	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	—
Tacos	Cumple	—	Brazos de Dirección	Cumple	—
Gato	Cumple	—	Terminales	Cumple	—
Cruceña	Cumple	—	Rótulas de Brazos Oscilantes	Cumple	—
Herramientas	Cumple	—	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	—
Aire	Cumple	—	Brazo Pitman	Cumple	—
Llanta delantera izquierda	Cumple	—	Porta Manguetas	Cumple	—
Luces de parqueo	Cumple	—	Inspección de Compresor	Cumple	—
Luces de reversa	Cumple	—	Pastillas	Cumple	—
Luces de stop	Cumple	—	Bandas	Cumple	—
Luces bajos	Cumple	—	Mordazas	Cumple	—
Llanta trasera derecha interior	Cumple	—	Barras estabilizadora	Cumple	—
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	—	Puercas y rines	Cumple	—
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	—	Verificación de Hojas	Cumple	—
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	—	Anclaje de Muelles	Cumple	—
Luces altas	Cumple	—			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR