



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	PLACA:	NOMBRE INSPECTOR:	VENCIMIENTO:
27/08/2024	WOX689	Andres Felipe Calderon Florez	27/10/2024

NOMBRE PROPIETARIO:	CEDEJA CONDUCTOR:	NOMBRE CONDUCTOR:
GLORIA EDILMA ARENAS OJEDA	1128452570	SANTIAGO OSPINA ARENAS

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TAUETA DE OPERACIÓN:
4/01/2025	2/01/2025	6/06/2025

CARGAS EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
SI	31/03/2025	SI	317000

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Carta de operación	Cumple	--	Auditor	Cumple	--
Esquemas	Cumple	--	Acuña motor	Cumple	--
Instrumentos de control	Cumple	--	Surfateados	Cumple	--
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	--	Equipo de Bombs	Cumple	--
Administrativos	Cumple	--	Arro de Carga	Cumple	--
Administrativos	Cumple	--	Acuña freno	Cumple	--
Alumina mecánica	Cumple	--	Partes de freno	Cumple	--
Salet	Cumple	--	Acuña diferencial	Cumple	--
Suberia	Cumple	--	Acuña transmision	Cumple	--
Luces de conducción	Cumple	--	Acuña hidráulica	Cumple	--
Luces laterales	Cumple	--	Agua hidráulica	Cumple	--
Elementos que obstruyan la vista	Cumple	--	Refrigerante	Cumple	--
Contorno de seguridad	Cumple	--	Parabombas	Cumple	--
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	--	Pumales Mac. Prensas	Cumple	--
Andaje sillero	Cumple	--	Pje. cardánico	Cumple	--
Ventanilla	Cumple	--	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	--
Luces de tránsito	Cumple	--	Correas	Cumple	--
Piso	Cumple	--	Sistema de Escape	Cumple	--
Chaleco	Cumple	--	Circuitos	Cumple	--
Botiquin	Cumple	--	Amortiguador	Cumple	--
Pacho Solt. De Tension	Cumple	--	Esparal	Cumple	--
Señales	Cumple	--	Verificación Tanque Almacenamiento	Cumple	--
Tacos	Cumple	--	Proces de Dirección	Cumple	--
Gato	Cumple	--	Terminales	Cumple	--
Cruce	Cumple	--	Póculos de Bracos Oscilantes	Cumple	--
Intercomunicación	Cumple	--	Bombas Conexiones u oscilantes	Cumple	--
Aire	Cumple	--	Grato Prensas	Cumple	--
Luces delanteras izquierda	Cumple	--	Prata Mangueras	Cumple	--
Luces de parquero	Cumple	--	Inspección de Compresor	Cumple	--
Luces de remolque	Cumple	--	Pastillas	Cumple	--
Luces de freno	Cumple	--	Bandas	Cumple	--
Luces laterales	Cumple	--	Alar Gatos	Cumple	--
Luces trasera derecha interior	Cumple	--	Bombas estabilizadora	Cumple	--
Luces trasera derecha exterior	Cumple	--	Curvas y rines	Cumple	--
Luces trasera izquierda interior	Cumple	--	Verificación de Neopres	Cumple	--
Luces trasera izquierda exterior	Cumple	--	Andaje de Neopres	Cumple	--
Luces altas	Cumple	--	Muelles	Cumple	--
Luces de neopres	Cumple	--	Cámaras de Aire	Cumple	--
Luces delanteras derecha	Cumple	--			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR