

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162 , MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2024-09-04	Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8070640			
Dirección CALLE 139 SUR N 45C-105		Teléfono 99999999	Cludad Medellin	Departamento Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus	
Modelo 2014	No. de licencia de transito 10019635584	Fecha Matrícula 2014-01-27	Color Blanco glacial	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418	
No. Motor M9TC678C008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 348118	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2024-09-04 SNV180 07:51

2024-09-04 SNV180 08:09

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 90.10	Delantera Derecha	Valor 83.00	Trasera Izquierda	Valor 88.30	Trasera Derecha	Valor 93.40	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo 61.60	Unidad % 50	Fuerza	Peso	Unidad N	Fuerza	Peso	Unidad N	Desequilibrio 9.65	Máximo 30	Unidad %
Eje 1 izquierdo	2557.00	3621.00	N	Eje 1 Derecho	2830.00	5236.00	N	9.65	30	%	
Eje 2 izquierdo	2789.00	6322.00	N	Eje 2 Derecho	3755.00	4198.00	N	25.70*	30	%	
Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N			%	
Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N			%	
Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N			%	

Desviación lateral

Eje 1 1.18	Eje 2 2.58	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Luz placa	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Banderola	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Direccionales	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Terminales Batería	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE
Cojinería	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE
Reversa	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Soportes	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE
Stop	CUMPLE	Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Extintor	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE
Pisos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.50
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.50	4.50
Eje2	4.20	4.30

YAIR RENDÓN AGUIRRE
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.
Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)