



CDA AJUSTEV

Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

CLIENTE : CARLOS GIRALDO
ID : 71312579
SUCURSAL : MEDELLIN
FECHA : 2024-10-28 11:50:39
INSPECCION : 2944546

REVISIÓN PREVENTIVA

CON EL PRESENTE LE ESTAMOS DANDO A CONOCER LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA SU VEHICULO CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS

DATOS DEL VEHICULO

MARCA	KIA
LINEA	GRAND PREGIO [1] GS MT 3000CC DSL 4X2 [18PSJ]
MODELO	2004
MOTOR	J2371884
SERIE	KNHTR731247152370
CHASIS	KNHTR731247152370
CLASE	MICROBUS
CARROCERIA	CERRADO
COLOR	BLANCO CLARO
CILINDRAJE	30000
FECHA INSPECCION	2024-10-28

COMPAÑIA
SUCURSAL
VALOR FASECOLD
CODIGO FASECOLD
SERVICIO
PLACA

PARTICULARES
OFICINA PRINCIPAL
\$ 17,700,000.00
4803015
PUBLICO
SNL332



APROBADO

FOTOS DEL VEHICULO



Exterior

Carrocería	Bueno
Chasis	Bueno
Puertas, Baúl y capo	Bueno
Sistema de Escape	Bueno
Tercera placa y laterales	Bueno
Anclajes Contenedores	No aplica
Sujeción Carrocería	Bueno
Parachoques	Bueno
Roce Llantas y Guardabarros	Bueno
Peldaños	No aplica
Puertas de Carga	No aplica

Frenos

Cilindro mando	Bueno
Freno emergencia	Bueno
Fugas y fijacion	Bueno
Fundas, cables, guayas y varillas	Bueno
Retorno pedal	Bueno
Tubos y mangueras	Bueno
Tapa liquido frenos	Bueno
Mordazas y discos	Bueno
Depósitos de Presión	No aplica
Servofreno (Booster)	Bueno
Nivel Liquido Frenos	Bueno
Válvula Freno Aire	No aplica

Conforme a lo manifestado en la circular 200942200402791 y la circular 20134200330511, expedidas por la Dirección de Transporte y Tránsito del Ministerio de Transporte en relación con las Revisiones Preventivas, para demostrar el cumplimiento de sus programas de revisión y mantenimiento preventivo y su plan estratégico de seguridad vial, las empresas de servicio público de transporte pueden acercarse en los Centros de Diagnóstico



**CDA
AJUSTEV**
Centro de Diagnóstico Automotor
Cuidamos de ti

PLACA : SNL332
INSPECCION : 2944546
SUCURSAL : Medellín
FECHA : 2024-10-28

Luces

Color luces	Bueno
Luces estacionamiento	Bueno
Luces direccionales	Bueno
Luces bajas y altas	Bueno
Luces reversa	Bueno
Luces freno	Bueno
Luces interiores	Bueno
Luces medias	Bueno

Suspension

Barra estabilizadora	Bueno
Brazos suspensión	Bueno
Muelles, resortes, tijeras, espirales, balistas y barras de torsión	Bueno
Amortiguadores	Bueno
Elementos suspensión	Bueno

Interior

Bocina o pito	Bueno
Elementos deteriorados y sueltos	Bueno
Cinturones de Seguridad	Bueno
Salida emergencia	Bueno
Chapas y Seguros	Bueno
Sillas, carteras y portaequipajes	Bueno
Stiker Como Conduzco	Bueno
Dispositivo Control de Velocidad	No aplica
Timbre	No aplica

Vidrios

Espejos retrovisores	Bueno
Elevadores vidrios	Bueno
Limpia parabrisas	Bueno
Parabrisas delantero	Bueno
Vidrios móviles	Bueno
Vidrios fijos	Bueno
Campo Visual	Bueno
Vidrios Transparentes	Bueno

Rines y LLantas

Banda rodamiento	Bueno
Bandas laterales	Bueno
Deformaciones y fisura rines	Bueno
Labrado	Bueno
Llanta repuesto	Bueno
Tuercas y pernos	Bueno
Rines y Llantas	Bueno

Motor

Batería	Regular
Cableado eléctrico	Bueno
Fugas aceite	Bueno
Sistema de refrigeración	Bueno
Sistema combustible	Bueno

Equipo de carretera

Botiquín	Bueno
Extintor	Bueno
Martillos Fragmentación	Bueno
Cruceta	Bueno
Caja de Herramientas	Bueno
Gato	Bueno
Señales	Bueno
Tacos de Bloqueo	Bueno
Linterna	Bueno

Transmision

Fugas aceite	Regular
Holguras	Bueno
Juntas cardan	Bueno
Protector cardan	No aplica

Direccion

Juegos y fijación elementos	Bueno
Fugas	Bueno
Guardapolvos	Bueno

OBSERVACIONES



**CDA
AJUSTEV S.A.**
N°T.900.209.258 - 7

[Handwritten signature]