

Buseticas INT 066



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:	1/11/2024	PLACA:	TJZ221	NOMBRE INSPECTOR:	Andres Felipe Calderon Florez	VENCIMIENTO	31/12/2024
--------	-----------	--------	--------	-------------------	-------------------------------	-------------	------------

NOMBRE PROPIETARIO:	ECHAVARRIA ALVAREZ JHON EDISON	CEDULA CONDUCTOR:	71293436	NOMBRE CONDUCTOR:	JOHN EDISON ECHAVARRIA ALVAREZ
---------------------	--------------------------------	-------------------	----------	-------------------	--------------------------------

DOCUMENTOS		
VENCIMIENTO SOAT:	VENCIMIENTO CDA	VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:
22/01/2025	23/01/2025	18/10/2026

CARGA EXTINTOR:	VENCIMIENTO EXTINTOR:	EQUIPO DE CARRETERA:	KILOMETRAJE:
Si	31/10/2025	Si	235914

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radialador	Cumple	---
Isbena	Cumple	---	Acete motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Piso	Cumple	---	Acete diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua Emplabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Acete hidráulico	Cumple	---
Cinturon de seguridad	Cumple	---	Acete transmisión	Cumple	---
Sistema anti deslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Anclaje silbeteria	Cumple	---	Retrorvisor	Cumple	---
Luces internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Botiquin	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Glato	Cumple	---	Brasos de Dirección	Cumple	---
Cruceña	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Botulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Llanta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Pandas	Cumple	---
Llanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Llanta trasera derecha interior	Cumple	---	Fuerzas y rines	Cumple	---
Llanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Llanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Llanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Equipamiento secundario	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Llanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR