



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

2/11/2024	TTW421	Andres Felipe Calderon Florez	1/01/2025
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

RICARDO ANDRES RIVAS RESTREPO	12620418	DAVID ANTONIO TORRES SIERRA
-------------------------------	----------	-----------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

21/07/2025	17/08/2025	5/09/2026
------------	------------	-----------

CARGAR EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:


KILOMETRAJE:

Si	31/05/2025	Si	266856
----	------------	----	--------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Tuberia	Cumple	---	Acetate motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Bornes	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Soat	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Piso	Cumple	---	Acetate diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Acetate hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Acetate transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Anclaje sillero	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Luces externas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventaneria	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Boriquin	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chaleco	Cumple	---	Fje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Esparal	Cumple	---
Curo	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Botulos de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barras Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Rache Sist. De Tensión	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Junta trasera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stop	Cumple	---	Pastas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Junta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Junta trasera derecha interior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Junta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barras estabilizadora	Cumple	---
Junta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Junta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Componentes tecnológicos	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Junta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado


FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO


FIRMA DEL INSPECTOR