

Buseticas INT 033



REVISION BIMESTRAL DE VEHICULOS

FECHA:

PLACA:

NOMBRE INSPECTOR:

VENCIMIENTO

6/11/2024	JYO393	Andres Felipe Calderon Florez	5/01/2025
-----------	--------	-------------------------------	-----------

NOMBRE PROPIETARIO:

CEDULA CONDUCTOR:

NOMBRE CONDUCTOR:

LAS BUSETICAS S. A. A	1039460958	BRIAND ALONSO QUINTERO BERMUDEZ
-----------------------	------------	---------------------------------

DOCUMENTOS

VENCIMIENTO SOAT:

VENCIMIENTO CDA

VENCIMIENTO TARJETA DE OPERACIÓN:

14/03/2025	4/04/2025	29/03/2026
------------	-----------	------------

CARGA EXTINTOR:

VENCIMIENTO EXTINTOR:

EQUIPO DE CARRETERA:

KILOMETRAJE:

Si	30/04/2025	Si	74814
----	------------	----	-------

ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION	ELEMENTO INSPECCIONADO	ESTADO	OBSERVACION
Licencia de conducción	Cumple	---	Luces bajas	Cumple	---
Esquemas	Cumple	---	Radiador	Cumple	---
Tubería	Cumple	---	Ácido motor	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Sulfatación	Cumple	---
Administrativo	Cumple	---	Ajuste de Borne	Cumple	---
Técnico mecánica	Cumple	---	Nivel de Carga	Cumple	---
Tarjeta de operación	Cumple	---	Retenedores ruedas	Cumple	---
Scot	Cumple	---	Líquido frenos	Cumple	---
Pito	Cumple	---	Ácido diferencial	Cumple	---
Instrumentos de tablero	Cumple	---	Refrigerante	Cumple	---
Licencia de tránsito	Cumple	---	Agua limpiabrisas	Cumple	---
Elementos que obstruyan la visión	Cumple	---	Ácido hidráulico	Cumple	---
Cinturón de seguridad	Cumple	---	Ácido transmisión	Cumple	---
Sistema antideslizante de pedales	Cumple	---	Cámaras de Aire	Cumple	---
Anclaje sillatería	Cumple	---	Retrovisor	Cumple	---
Luces Internas	Cumple	---	Puntales Mac Pherson	Cumple	---
Ventanería	Cumple	---	Sistema de Escape	Cumple	---
Elementos de fragmentación o expulsión de ventanilla	Cumple	---	Correas	Cumple	---
Bordiquin	Cumple	---	Soportes (Motor, Transmisión)	Cumple	---
Chalco	Cumple	---	Eje cardánico	Cumple	---
Señales	Cumple	---	Amortiguador	Cumple	---
Tacos	Cumple	---	Espiral	Cumple	---
Gato	Cumple	---	Brazos de Dirección	Cumple	---
Cruceta	Cumple	---	Terminales	Cumple	---
Herramientas	Cumple	---	Botulas de Brazos Oscilantes	Cumple	---
Aire	Cumple	---	Barra Conectoras u oscilantes	Cumple	---
Pache Slot De Tensión	Cumple	---	Brazo Pitman	Cumple	---
Ullanta travesera izquierda exterior	Cumple	---	Muelles	Cumple	---
Luces de parqueo	Cumple	---	Circuito	Cumple	---
Luces de reversa	Cumple	---	Inspección de Compresor	Cumple	---
Luces de stops	Cumple	---	Pastillas	Cumple	---
Luces altas	Cumple	---	Bandas	Cumple	---
Ullanta delantera izquierda	Cumple	---	Mordazas	Cumple	---
Ullanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Tuercas y rines	Cumple	---
Ullanta trasera derecha exterior	Cumple	---	Barra estabilizadora	Cumple	---
Ullanta trasera izquierda interior	Cumple	---	Verificación de Hojas	Cumple	---
Ullanta de repuesto	Cumple	---	Anclaje de Muelles	Cumple	---
Empujamiento tecnológico	Cumple	---	Porta Manguetas	Cumple	---
Ullanta delantera derecha	Cumple	---			

ESTADO REVISION: Aprobado

[Firma]

FIRMA DEL JEFE DE MANTENIMIENTO

[Firma]

FIRMA DEL INSPECTOR