

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



CDA SABANETA LTDA, NIT:  
900252186-7 CALLE 75B # 64C - 8,  
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL: (4)  
4089735 - (4) 3798824

FECHA

Fecha de prueba		Nombre o razón social			DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO		
2024-12-02		MARIANA MOLINA			Documento de identidad CC (X) NIT ( ) CE ( ) No. 1152208509		
Dirección		Teléfono		Ciudad Medellin		Departamento Antioquia	
CALLE 39AD #117B 19		2222222					

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
SNM403	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de transito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2006	10019784116	2006-04-07	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0714499		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30033617K	DIESEL	2953	187198	14	SI ( ) NO ( )	SI ( ) NO (X)	



2024-12-02 SNM403 17:10



2024-12-02 SNM403 17:10

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 83.30	Delantera Derecha	Valor 63.30	Trasera Izquierda	Valor 78.60	Trasera Derecha	Valor 70.80	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
70.30	50	%	Eje 1 izquierdo	3816.00	N	Eje 1 Derecho	3151.00	N	17.40	30	%
			Eje 2 izquierdo	3997.00	N	Eje 2 Derecho	3608.00	N	9.73	30	%
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
35.10	18	%	Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

Desviación lateral

Eje 1 0.05	Eje 2 0.03	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
------------	------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Eje4 Rin Derecho	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE
Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Terminales Bateria	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Promedio de Distancia	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Espejos	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE
Asec General	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE
Rotulas superiores	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Latoneria y Pintura	CUMPLE
Pito	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE
Terminales	CUMPLE	Anclaje de Bateria	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE		

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION

G5 SISTEMA ELECTRICO

G8 RINES

G11 CHASIS

**APROBADO: SI X**

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

**NO**

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.00
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	4.00	4.00
Eje2	4.00	4.00

  
GLENDA JUAREZ CISNEROS  
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Techimaq Ingenieria S.A.S - Techni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)