


FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO	
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad	
2025-03-17	SERVITRAVEL	CC () NIT (X) CE () No. 900421154	
Dirección	Teléfono	Ciudad	Departamento
CALLE 1 SUR 50C-23	2222222	Medellin	Antioquia

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Linea		
SNM403	Colombia	Público	Microbus	Nissan	Urvan		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2006	10019784116	2006-04-07	Blanco	Diesel	JN1MG4E25Z0714499		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje	
ZD30033617K	DIESEL	2953	200043	14	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2025-03-17 SNM403 12:42



2025-03-17 SNM403 12:41

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	70.90		55.30		69.00		58.50	40	%

Frenos												
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
69.60	50	%	Eje 1 izquierdo	4340.00	6251.00	N	Eje 1 Derecho	3985.00	5576.00	N	8.18	30 %
			Eje 2 izquierdo	4306.00	6600.00	N	Eje 2 Derecho	4096.00	5593.00	N	4.88	30 %
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N				%
26.80	18	%	Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N				%
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N				%

Desviación lateral									
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km		
0.08	0.03								


Inspección Visual							
Stop	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE		
Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Bandera	CUMPLE		
Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE		
Limpiaaparabrisas	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE		
Pisos	CUMPLE	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE		
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Soportes	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		
Luces altas	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje5 llanta izquierda	CUMPLE		
Luz interna	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE		
Rotulas inferiores	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE		
Laternas y Pintura	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE		
Amortiguadores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Terminales	CUMPLE		
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Extintor	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE		
Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE	Gato	CUMPLE		
Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE		
Puertas	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE		
Eje2 llanta derecha	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE		
Linterna	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Espesos	CUMPLE		
Anclaje de Batería	CUMPLE	Gasificador	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE		
Asio General	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE		
Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE	Ventanas	CUMPLE		
Eje6 Rin Derecho	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE		
Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE		
Llanta de repuesto	CUMPLE	Botiquin	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE		
Frenos	CUMPLE	Salidas de emergencia y Mantón	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE		
Señales de advertencia	CUMPLE	Luz placa	CUMPLE				

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRQ

APROBADO: SI_X_
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		7.12
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	7.00	7.12
Eje2	7.33	7.29


GLENDA J. PÉREZ CISNEROS
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)