

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba 2025-04-14		Nombre o razón social INGETRANS S. A. S			
Dirección CARRERA: 55B N 72A 116		Teléfono 2657537		Ciudad Medellin	Departamento Antioquia

DATOS DEL VEHICULO					
Placa JYO990	País Colombia	Servicio Público	Clase Camioneta	Marca Nissan	Línea Frontier
Modelo 2023	No. de licencia de transito 10026663585	Fecha Matrícula 2022-07-19	Color Blanco	Combustible Diesel	VIN o Chasis 3N6CD33BXZK446790
No. Motor JYO990	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2488	Kilometraje 58103	Número de Sillas 5	Vidrios Polarizados SI () NO ()
					Blindaje SI () NO (X)



Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 80,60	Delantera Derecha	Valor 69,40	Trasera Izquierda	Valor 84,70	Trasera Derecha	Valor 79,50	Mínimo	Unidad %
------------------------	----------------	----------------------	----------------	----------------------	----------------	--------------------	----------------	--------	-------------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
59.00	50	%	Eje 1 izquierdo	3200.00	4546.00	N	Eje 1 Derecho	3005.00	5663.00	N	6.09	30
			Eje 2 izquierdo	2062.00	2835.00	N	Eje 2 Derecho	1936.00	4263.00	N	6.11	30
9.27*	18	%	Eje 3 izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N		%
			Eje 4 izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N		%
			Eje 5 izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N		%

Desviación lateral

Eje 1 -0.06	Eje 2 -0.06	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	---------------	----	-------------

Inspección Visual

Señales de Advertencia	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Luces bajas	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE
Bandera	CUMPLE	Limpiaparabrisas	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Parabrisas	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE
Gato	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Amortiguadores	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Anclaje de Batería	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Andaje Sillas	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE	Promedio de Distancia	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Pito	CUMPLE
Sopores	CUMPLE	Tacos	CUMPLE	Stop	CUMPLE
Distintivo de la empresa	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Retrovisores	CUMPLE	Eje1 llanta izquierda	CUMPLE
Luces de Parqueo	CUMPLE	Linterna	CUMPLE	Pisos	CUMPLE
Desempañador	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE
Ventanillas	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Luz Placa	CUMPLE
Brazos Axiales	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Rotulas Inferiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE		

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3,98
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	5,76	5,63
Eje2	4,34	4,11

STEVEN ZAPATA SERNA

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (*Sistema de gestión para revisión técnico mecánica*)