

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS.
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 63,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
6042400000

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-08-11	HONATAN GRAJALES	CC (X) NIT () CE () No: 1128434690			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CLL 54 N 45 64		60952213	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO							
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea		
ESR612	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster Oroch		
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matrícula	Color	Combustible	VIN o Chasis		
2020	10024834568	2019-11-13	Blanco glacé (v)	Gasolina	99Y98R5B3LJ119470		
No. Motor	Tipo Motor	Cilindrada	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Bridaje	
F4RE410C220632	OTTO	1398	71126	5	SI () NO ()	SI () NO (X)	



2025-08-11 ESR612 14:18



2025-08-11 ESR612 14:18

Suspensión (si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor	Mínimo	Unidad
	82.90		82.20		91.50		90.80		%

Frenos													
Eje delantero	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad		
87.60	50	%	Eje 1 Izquierda	2012.00	3682.00	N	Eje 1 Derecho	3113.00	4304.00	N	9.67	30	%
			Eje 2 Izquierda	2172.00	3203.00	N	Eje 2 Derecho	2175.00	3738.00	N	0.14	30	%
Eje trasero	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierda			N	Eje 3 Derecho			N		%	
			Eje 4 Izquierda			N	Eje 4 Derecho			N		%	
			Eje 5 Izquierda			N	Eje 5 Derecho			N		%	

Desviación lateral							
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	10	Unidad mm
-0.06	-0.08				4%		

Inspección Visual						
Presión	CUMPLE	Eje 2 rueda derecha	CUMPLE	Cruce		CUMPLE
Protección de Tiempos	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje 1 Rín izquierdo		CUMPLE
Aseo General	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE	Tapete		CUMPLE
Caja de dirección	CUMPLE	Arroja de Batería	CUMPLE	Yanillitas		CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Cad. Freno izquierda	CUMPLE	Luz Placa		CUMPLE
Luz Interna	CUMPLE	Arroja Sillas	CUMPLE	Balderas de emergencia y Marcha		CUMPLE
Sin Rín Derecho	CUMPLE	Onicocables	CUMPLE	Encero Analtes		CUMPLE
Remotas	CUMPLE	Cablea	CUMPLE	Perico		CUMPLE
Protección de frenos	CUMPLE	Estado Tapete Escapa	CUMPLE	Exterior		CUMPLE
Rotulas interiores	CUMPLE	Dispositivos de Velocidad	CUMPLE	Señales de Advertencia		CUMPLE
Rotulas exteriores	CUMPLE	Tanque	CUMPLE	Luzes bajas		CUMPLE
Luzes altas	CUMPLE	Sin Rín Derecho	CUMPLE	Bandera		CUMPLE
Limpieza cristales	CUMPLE	Resortes y Soportes	CUMPLE	Parabrisas		CUMPLE
Indicadores de luces	CUMPLE	Rin Rín izquierdo	CUMPLE	Cala		CUMPLE
Placa	CUMPLE	Puente	CUMPLE	Lubricante y Filtro		CUMPLE
Banillo	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE	Amortiguadores		CUMPLE
Anticipo	CUMPLE	Sin Rín ancha	CUMPLE	Rin		CUMPLE
Señales	CUMPLE	Tanque	CUMPLE	Stos		CUMPLE
Diagrama de la empresa	CUMPLE	Construcción de Seguridad	CUMPLE	Unión de ruido		CUMPLE
Escopo	CUMPLE	Herramientas	CUMPLE	Eje 1 Rín izquierda		CUMPLE
Unión de Pasapero	CUMPLE	Extrema	CUMPLE			

G1 CARROCERIA	G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7 LLANTAS	G10 SISTEMA DE DIRECCION
G2 SISTEMA DE SUSPENSIÓN	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CRISIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRE

APROBADO: SI_X_

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

CARRACO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de resaca		3.75
Eje	Inclinación	Arresto
Eje1	0.20	3.75
Eje2	0.34	3.75



WILSON JESUS ACENDRA RODRIGUEZ

ACORDA Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AL PORRADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no está relacionada con los resultados de la revisión técnico-mecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnoing Ingenieros S.A.S. - Teci-RIM (Sistema de gestión para revisión técnico-mecánica)