

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAS, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4078591 - 3147730394

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de identidad			
2025-09-10	JUAN CARLOS ESCOBAR MEZA	CC (X) NIT () CE () No. 98645398			
Dirección		Ciudad		Departamento	
CR 52 82 EE 73		Medellin		Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO						
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea	
TOR239	Colombia	Público	Microbus	Renault	Nuevo master	
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis	
2018	10016073434	2018-05-11	Blanco glacial	Gasolina	93YMAF4CEJJ161129	
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados	Blindaje
MSTC678C029516	OTTO	2299	272143	19	SI () NO ()	SI () NO (X)



2025-09-10 TOR239 07:45

2025-09-10 TOR239 07:57

Suspensión (si aplica)							
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor	Trasera Derecha	Valor
	64.20		81.70		85.90		87.50
						Mínimo	Unidad
						40	%

Frenos											
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
61.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	3165.00	5573.00	N	Eje 1 Derecho	3791.00	6791.00	N	16.50
			Eje 2 Izquierdo	3014.00	4362.00	N	Eje 2 Derecho	3675.00	5599.00	N	18.00
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo			N	Eje 3 Derecho			N	%
33.50	18	%	Eje 4 Izquierdo			N	Eje 4 Derecho			N	%
			Eje 5 Izquierdo			N	Eje 5 Derecho			N	%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
1.92	1.01				10
					Unidad m/km

Inspección Visual											
Indicadores de tablero	CUMPLE	Eje2 Rln Derecho	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE						
Eje1 llanta izquierda	CUMPLE	Luz de parqueo	CUMPLE	Eje1 Rln Izquierdo	CUMPLE						
Caja de dirección	CUMPLE	Eje4 Rln Izquierdo	CUMPLE	Rovera	CUMPLE						
Promedio de Distancia	CUMPLE	Señales de advertencia	CUMPLE	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE						
Terminales Bateria	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE						
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Eje3 Rln Izquierdo	CUMPLE	Identificación Reglamentaria	CUMPLE						
Rotulas superiores	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE						
Eje5 Rln Derecho	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Lanteria y Pintura	CUMPLE						
Promedio de Tiempo	CUMPLE	Cojineria	CUMPLE	Retravisores	CUMPLE						
Amortiguadores	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Pomos	CUMPLE						
Eje5 llanta izquierda	CUMPLE	Luz interna	CUMPLE	Eje5 Rln Izquierdo	CUMPLE						
Eje1 llanta derecha	CUMPLE	Luces altas	CUMPLE	Eje4 Rln Derecho	CUMPLE						
Exterior	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Eje2 Rln Izquierdo	CUMPLE						
Eje3 Rln Derecho	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE	Eje1 Rln Derecho	CUMPLE						
Verdinales	CUMPLE	Tapiceria	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE						
Puertas	CUMPLE	Andaje de Bateria	CUMPLE	Eje3 llanta izquierda	CUMPLE						
Soportes	CUMPLE	Basitico	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE						
Aseo General	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE	Cruceta	CUMPLE						
Linterna	CUMPLE	Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE						
Resortes o Ballestas	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE						
Terminales	CUMPLE	Limpicaparabrisas	CUMPLE	Especios	CUMPLE						
Desempañador	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE						
Banderoles	CUMPLE	Anclaje Sillas	CUMPLE	Triángulos	CUMPLE						
Luz placa	CUMPLE	Gato	CUMPLE	Stop	CUMPLE						
Tacos	CUMPLE	Rotulas inferiores	CUMPLE								

G1 CARROCERIA

G4 ELEMENTOS DE SEGURIDAD

G7 LLANTAS

G10 SISTEMA DE DIRECCION

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G5 SISTEMA ELECTRICO	G8 RINES	G11 CHASIS
G3 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6 EQUIPO DE CARRETERA	G9 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

YAIR RENDON

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		4.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.70	6.50
Eje2	6.30	6.70

YAIR RENDON AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)