

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL



Centro de Diagnóstico CDA Las Vegas
SAB, NIT: 900172318-9 Cra 48 # 7
-162, MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
(604) 4076591 - 3147730394

FECHA

Fecha de prueba 2025-11-10	Nombre o razón social CAMILO ANDRES VILLADA GIRALDO	Documento de identidad CC (X) NIT () CE () No. 8070640
Dirección CALLE 139 SUR N 450-105	Teléfono 09999999	Ciudad Medellin

DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO

DATOS DEL VEHICULO						
Placa SNV180	País Colombia	Servicio Público	Clase Microbus	Marca Renault	Línea Nuevo master minibus	
Modelo 2014	No. de licencia de tránsito 10019635584	Fecha Matrícula 2014-01-27	Color Blanco glaciar	Combustible Diesel	VIN o Chasis 93YMAF4CEEJ802418	
No. Motor M8TC67BC008531	Tipo Motor DIESEL	Cilindraje 2299	Kilometraje 374038	Número de Sillas 19	Vidrios Polarizados SI () NO ()	Blindaje SI () NO (X)



2025-11-10 SNV180 07:28



2025-11-10 SNV180 07:35

Suspensión (si aplica)

Delantera Izquierda	Valor 85.00	Delantera Derecha	Valor 61.90	Trasera Izquierda	Valor 56.40	Trasera Derecha	Valor 57.70	Mínimo 40	Unidad %
---------------------	-------------	-------------------	-------------	-------------------	-------------	-----------------	-------------	-----------	----------

Frenos

Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad
			Eje 1 izquierdo	6313.00	N	Eje 1 Derecho	7060.00	N		%	
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 2 izquierdo	6364.00	N	Eje 2 Derecho	6266.00	N		%	
			Eje 3 izquierdo		N	Eje 3 Derecho		N		%	
			Eje 4 izquierdo		N	Eje 4 Derecho		N		%	
			Eje 5 izquierdo		N	Eje 5 Derecho		N		%	

Desviación lateral

Eje 1 -1.43	Eje 2 -1.75	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-	10	Unidad m/km
----------------	----------------	-------	-------	-------	------------	----	-------------

Inspección Visual

Promedio de Distancia	CUMPLE	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	Brazos Axiales	CUMPLE
Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE	Pito	CUMPLE	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE
Extintor	CUMPLE	Reversa	CUMPLE	Eje2 llanta derecha	CUMPLE
Luz de parqueo	CUMPLE	Llanta de repuesto	CUMPLE	Caja de dirección	CUMPLE
Luz placa	CUMPLE	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE
Anclaje de Batería	CUMPLE	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE	Tacos	CUMPLE
Limpiaparabrisas	CUMPLE	Terminales	CUMPLE	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE
Eje3 Rin Derecho	CUMPLE	Rotulas superiores	CUMPLE	Triangulos	CUMPLE
Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	Distintivo de la empresa	CUMPLE	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
Luces altas	CUMPLE	Direccionales	CUMPLE	Soportes	CUMPLE
Espejos	CUMPLE	Ventanillas	CUMPLE	Tijeras	CUMPLE
Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE	Luz Interna	CUMPLE	Cojinería	CUMPLE
Identificación Reglamentaria	CUMPLE	Pisos	CUMPLE	Promedio de Tiempo	CUMPLE
Linterna	CUMPLE	Botiquín	CUMPLE	Gato	CUMPLE
Cruceta	CUMPLE	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	Luces bajas	CUMPLE
Retrovisores	CUMPLE	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE
Banderola	CUMPLE	Stop	CUMPLE	Eje1 llanta derecha	CUMPLE
Rotulas inferiores	CUMPLE	Desempañador	CUMPLE	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE
Anclaje Sillas	CUMPLE	Tapicería	CUMPLE	Terminales Batería	CUMPLE
Pernos	CUMPLE	Amortiguadores	CUMPLE	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE
Señales de advertencia	CUMPLE	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	Resortes o Ballestas	CUMPLE
Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	Bastidor	CUMPLE	Estado Tubos Escape	CUMPLE
Dispositivo de velocidad	CUMPLE	Indicadores de tablero	CUMPLE	Puertas	CUMPLE
Latonería y Pintura	CUMPLE	Aseo General	CUMPLE	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
Eje5 llanta derecha	CUMPLE	Parabrisas	CUMPLE		

G2 SISTEMA DE SUSPENSION	G3 SISTEMA ELECTRICO	G5 RINES	G11 CHASIS
G1 INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G4 EQUIPO DE CARRETERA	G6 ESTADO DE PRESENTACION	G12 DISPOSITIVOS DE COBRO

APROBADO: SI X

COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

Yair Rendón A.

NO

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		3.23
Eje	izquierda	derecha
Eje1	2.32	2.12
Eje2	2.09	2.06

YAIR RENDÓN AGUIRRE

NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TECNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecánica y de emisiones contaminantes.

Tecnimeq Ingeniería S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión Técnico mecánica)