



## REVISIÓN PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO: 1667



Somosllantas - Las Buseticas

Vehículo: WEV861

## APROBADO

Críticas 0 Rechazado 0% (0)

Aprobadas 88 Total 88

## Datos de la Inspección

Fecha:	18/abr./2022 04:34 p.m.	Fecha Siguiente:	17/jun./2022 04:34 p.m.
Odómetro:	197.358	Odómetro Siguiente chequeo:	-
Horómetro:	-	Horómetro Siguiente chequeo:	-
Conductor:	-		
Creado Por:	FRANCISCO CASTAÑO	Fecha Creación:	18/abr./2022 04:38 p.m.
Fecha Inicio:	18/abr./2022 04:35 p.m.	Fecha Finalización:	18/abr./2022 04:38 p.m.
Centro de Costos:	-	Ciudad:	-
Comentario:	-		

## Datos del Vehículo

Vehículo:	WEV861	Marca:	NISSAN	Línea:	URVAN
Medición Actual:	197.358 km [18/abr./2022]	Horómetro Actual:	-No Definido-	Tipo:	MICROBUS

## LLANTA 1

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 1)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 1)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 1)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 1)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 2

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 2)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 2)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 2)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 2)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 3

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 3)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 3)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 3)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 3)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA 4

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta 4)		10 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta 4)		10 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta 4)		10 - Aprobado
Estado (Llanta 4)	HACER COMENTARIO CON DEFECTO, LA MARCA Y LA REFERENCIA DE LA LLANTA	BUENO - Aprobado

## LLANTA DE REPUESTO

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Profundidad Interior (Llanta R)		4 - Aprobado
Profundidad Centro (Llanta R)		4 - Aprobado
Profundidad Exterior (Llanta R)		4 - Aprobado
Estado (Llanta R)		BUENO - Aprobado

## RUEDA DELANTERA IZQUERDA

Novedad	Comentario Novedad	Calificación
Rodillo De Bocín(DI)	REPRUEBA: DESAJUSTE EN EL RODILLO	BUENO - Aprobado
Esfueras Y Tijeras	REPRUEBA: FRACTURAS, JUEGOS, SOLDADURA,	BUENO - Aprobado
Brazo De Dirección	REPRUEBA: SOLDADURA, JUEGOS, FRACTURAS	BUENO - Aprobado