



DIEGO
LOPEZ
S.A.S

Ficha Nro.42873

**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD
HOJA DE NOVEDADES
TECNICENTRO LOS COLORES
Primera Reinspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 16/05/2022

Hora inicial: 08:25:00

Hora final: 08:34:00

Duración revisión:01 horas 13 min

Empresa de transporte: TRANSSUPERIOR
Nombre de conductor: JUAN CARLOS MENDEZ

Placa: STX847 N.Int: 44
Ruta: SERVICIOS ESPECIALES Capacidad: 19
Kilometraje: 217097
Nro.Factura: 102503

Técnicos: /FERNANDO QUIROZ/JOSEPH CORRALES

Propietario: YANET BEDOYA
Cédula Conducto: 94368121

Tipo: Microbus
Modelo: 2010
Licencia: C2

Lote: TERCERA REVISION 2022
Marca: KIA
Elaborado por:Insp:JOSEPH CORRALES/R

APROBADO

PISTA DE FRENSOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.
Ingeniero Mecánico
JUAN DAVID PEREZ TOBON
MATRICULA:AN230 - 157493



GRUPOS EVALUADOS

Novedades de Primera Reinspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
Novedades de la Inspección (05/05/2022 - 10:06:00):				

GRUPO

DESCRIPCION

ACCION

UND

TIPO

RUEDAS	Desgaste de Llantas (Profundidad Grabado Mínimo 1.6 mm-Liviano-2mm-Pesado)	Corregido	3	A
Observacion : Labrado de llantas por debajo de 1.6mm				

PRUEBAS MECANIZADAS	Resultado Frenos (Desequilibrio y Eficacia de Frenado)	Corregido	2	A
Observacion : REVISAR BOMBA PRINCIPAL Y FERNOS.				

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:7.2-Delantera Derecha:6.8-Trasera Izquierda Interior:12.6-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:14-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:1.9

Firma del técnico(s) o Director: Joseph Corrales Gómez

FIN DEL REPORTE

TECNICENTRO LOS COLORES
NIT 890.302.988-7
DIVISIÓN TECNICOMECHANICA

TECNICENTRO

LOS COLORES®

V.3.40j

Fecha: 16/05/2022

Hora: 08:31:40

Fecha impr.: 16/05/2022

Hora impr.: 08:32:53

PISTA DE PRUEBA
Nº serie: REVISIÓN DE FRENOS, ALINEACIÓN Y SUSPENCIÓN
Nº homologación:
Fecha calibración: **Nº : 34401**

Nombre	: TRANSUPERIOR
Dirección	: TECNICENTRO LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: STX847
Marca	: KIA
Modelo	: PREGIO
Kilometraje	: 283006
Chasis	:
Inspectores	: FERNANDO QUIROZ

Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.S.
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve	Grave
> 7,0 m/km	> 10,0 m/km
> 20,0 %	> 30,0 %
< 45 %	< 40 %
< 25 %	< 20 %

A. PASO




Desviación: -2,6 m/km



Desviación: +0,1 m/km

SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 52 %
P.izq.: 521 kg

Dif.: 1 %


Efic.der.: 51 %
P.der.: 505 kg

Efic.izq.: 53 %
P.izq.: 635 kg

Dif.: 14 %

Efic.der.: 67 %
P.der.: 621 kg



FRENOS

Total F.S.: 14038 N
Efic.: 63 %

Total peso: 2282 kg

Total F.M.: 4860 N
Efic.: 22 %



F.Izq.: 3903 N F.Der.: 3278 N
 Dif.: 16 %
Dif.Máx.: 24 %

D.M.I.:3124 N D.M.D.:2364 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N
Peso: 1026 kg Efic.: 71 %
R.R.I.: 164 N R.R.D.: 218 N

F.Izq.: 3142 N F.Der.: 1718 N
Dif.: 45 %
Dif.Máx.: 77 %

D.M.I.:1459 N D.M.D.:336 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N
Peso: ----- kg Efic.: -- %
R.R.I.: 447 N R.R.D.: 227 N

F.Izq.: 4133 N F.Der.: 2725 N
 Dif.: 34 %
Dif.Máx.: 65 %

D.M.I.:1228 N D.M.D.:433 N
O.Izq.: --- % O.Der.: --- %

F. PEDAL: ---- N
Peso: 1256 kg Efic.: 56 %
R.R.I.: 546 N R.R.D.: 289 N