

## FICHA TECNICA DE SEGURIDAD

### HOJA DE NOVEDADES

### TECNICENTRO LOS COLORES

#### Inspección

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 22/06/2022

Hora inicial: 08:49:00

Hora final: 09:08:00

Duración revisión:00 horas 19 min

**Empresa de transporte:** TRANSSUPERIOR

**Nombre de conductor:** LISNALIS DEL CARMEN GARCIA

**Placa:** TDY708

Ruta: SERVICIOS ESPECIALES

Kilometraje: 286707

Técnicos: /LUIS PALACIO/JOSEPH CORRALES

N.Int: 59

Capacidad: 16

Nro.Factura: 103144

**Propietario:** LISNALIS DEL CARMEN GARCIA

Cédula Conductor: 43582928

Tipo: Microbus

Modelo: 2012

Licencia: C1

Lote: TERCERA REVISION 2022

Marca: NISSAN

Elaborado por:Insp:JOSEPH CORRALES/R

## APROBADO

PISTA DE FRENOS SE REALIZA: SI

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA:AN230 - 157493**



#### GRUPOS EVALUADOS

#### Novedades de Inspección

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

#### LABRADO DE LLANTAS

Delantera Izquierda:5.6-Delantera Derecha:5.3-Trasera Izquierda Interior:9.55-Trasera Izquierda Exterior:0-Trasera Derecha Interior:9.5-Trasera

Derecha Exterior:0-LLanta de Repuesto:2.8

**Observaciones generales:** -JUEGO LEVE EN TERMINAL DERECHA DEL BRAZO DE DIRECCION

Firma del técnico(s) o Director:

----- FIN DEL REPORTE -----

TECNICENTRO LOS COLORES  
NIT 890.302.988-7  
DIVISION TECNICOMECHANICA

V03.40j

Fecha: 22/06/2022

Hora: 09:04:29

Fecha impr.: 22/06/2022

Hora impr.: 09:05:27

Nº serie

Nº

34533

Nº homologación

Fecha calibración

Nombre	: TRANSSUPERIOR
Dirección	: TECNICENTRO LOS COLORES
Población	: MEDELLIN
Provincia	: ANTIOQUIA
DNI-NIF	:
Teléfono	:
Matrícula	: TDY708
Marca	: NISSAN
Modelo	: URVAN
Kilometraje	: 286707
Chasis	:
Inspectores	: LUIS PALACIO

### Límites

A. PASO

FRENOS - Diferencia F.S.  
FRENOS - Eficacia (%) F.S.  
FRENOS - Eficacia (%) F.M.

Leve

> 7,0 m/km

> 20,0 %

< 45 %

< 25 %

Grave

> 10,0 m/km

> 30,0 %

< 40 %

< 20 %

### A. PASO



Desviación: -1,7 m/km



Desviación: -1,0 m/km

### SUSPENSIÓN



Efic.izq.: 46 %

P.izq.: 565 kg

Dif.: 5 %

Efic.der.: 51 %

P.der.: 525 kg

Efic.izq.: 48 %

P.izq.: 427 kg

Dif.: 1 %


Efic.der.: 47 %

P.der.: 435 kg

Matrícula: TDY708

Fecha: 22/06/2022 Hora: 09:04:2

## FRENOS



Total F.S.: 12388 N  
Efic.: 65 %



F.Izq.: 3144 N      F.Der.: 3155 N  
 Dif.: 0 %  
Dif.Máx.: 37 %  
D.M.I.: 1061 N      D.M.D.: 671 N  
O.Izq.: --- %      O.Der.: --- %  
F. PEDAL: ---- N  
Peso: 1090 kg      Efic.: 59 %  
R.R.I.: 264 N      R.R.D.: 208 N

Total peso: 1952 kg



F.Izq.: 2604 N      F.Der.: 2035 N  
Dif.: 22 %  
Dif.Máx.: 74 %  
D.M.I.: 528 N      D.M.D.: 136 N  
O.Izq.: --- %      O.Der.: --- %  
F. PEDAL: ---- N  
Peso: ----- kg      Efic.: -- %  
R.R.I.: 1240 N      R.R.D.: 711 N

Total F.M.: 4639 N  
Efic.: 24 %



F.Izq.: 2993 N      F.Der.: 3095 N  
Dif.: 3 %  
Dif.Máx.: 18 %  
D.M.I.: 1025 N      D.M.D.: 842 N  
O.Izq.: --- %      O.Der.: --- %  
F. PEDAL: ---- N  
Peso: 862 kg      Efic.: 72 %  
R.R.I.: 1005 N      R.R.D.: 878 N