

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:00016844-2207



CDA MI VAQUITA
NIT 900293608
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA
Tel 6617999

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba: 2022-07-05		Nombre o razón social: TRANSPORTES SUPERIOR SAS		Documento de identidad: CC. (X) NIT. () CE. () No. 800234281	
Dirección: TURBACO TERRAZAS DE CUCUMAN MZ 2 CASA 2		Telefono: 3232308584		Ciudad: CARTAGENA Departamento: BOLIVAR	

DATOS DEL VEHICULO								
Placa: JYN531	Marca: RENAULT		Linea: NUEVO MASTER CHACIS		Clase: AUTOMOVIL	Modelo: 2021	Cilindraje: 2299	Kilometraje: 17568
Servicio: PUBLICO	No Licencia Tránsito: 10024891014	Combustible: GASOLINA	Color: BLANCO GLACIAL	Empresa:		Conductor: TRANSPORTES SUPERIOR SAS		



Suspensión (Si aplica)									
Delantera Izquierda	Valor 47	Delantera Derecha	Valor 63	Trasera Izquierda	Valor 49	Trasera Derecha	Valor 51	Mínimo 40	Unidad %

Frenos												
Eficacia Total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad	Desequilibrio	Máximo	Unidad	
51,9	50	%	Eje 1 Izquierdo Eje 2 Izquierdo	4130 2840	7554 5984	N N	Eje 1 Derecho Eje 2 Derecho	4100 2630	7161 5690	N N	0,7 7,4	30 30
Eficacia Auxiliar	Mínimo	Unidad	Eje 3 Izquierdo Eje 4 Izquierdo Eje 5 Izquierdo				Eje 3 Derecho Eje 4 Derecho Eje 5 Derecho					
18,7	18	%										

Desviación Lateral												
Eje 1	2,8	Eje 2	-4,5	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo	± 10	Unidad	(m/km)		


Inspección Visual												
G1	Identificacion reglamentaria	CUMPLE	G5	Luz de parqueo	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1	Distintivo de la empresa	CUMPLE	G5	Luz Interna	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Derecha	CUMPLE				
G1	Anclaje sillas	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE	G7	Eje4 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1	Estado tubos escape	CUMPLE	G5	Luces Altas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Derecha	CUMPLE				
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luces Bajas	CUMPLE	G7	Eje5 llanta Izquierda	CUMPLE				
G1	Espejos	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Derecho	CUMPLE				
G1	Pernos	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE	G8	Eje1 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Soportes	CUMPLE	G5	Anclaje de bateria	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE				
G2	Rotulas Superiores	CUMPLE	G5	Desempeñador	CUMPLE	G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G6	Cruceta	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Derecho	CUMPLE				
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE	G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G2	Amortiguadores	CUMPLE	G6	Triangulos	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Derecho	CUMPLE				
G2	Tijeras	CUMPLE	G6	Banderola	CUMPLE	G8	Eje4 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3	Limpiaparabrisas	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE				
G3	Retrovisores	CUMPLE	G6	Llanta de respuesto	CUMPLE	G8	Eje5 Rin Izquierdo	CUMPLE				
G3	Pito	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE	G9	Latoneria y Pintura	CUMPLE				
G3	Dispositivo de velocidad	CUMPLE	G6	Herramienta	CUMPLE	G9	Tapicería	CUMPLE				
G4	Parabrisas	CUMPLE	G6	Extintor	CUMPLE	G9	Cojinería	CUMPLE				
G4	Ventanillas	CUMPLE	G6	Botiquin	CUMPLE	G10	Caja de Direccion	CUMPLE				
G4	Puertas	CUMPLE	G6	Señales de advertencia	CUMPLE	G10	Terminales	CUMPLE				
G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Derecha	CUMPLE	G10	Brazos Axiales	CUMPLE				
G4	Salidas emergencia y Martillo	CUMPLE	G7	Eje1 llanta Izquierda	CUMPLE	G11	Bastidor	CUMPLE				
G5	Direccionales	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Derecha	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE				
G5	Stop	CUMPLE	G7	Eje2 llanta Izquierda	CUMPLE	G12	Promedio de Distancia	CUMPLE				
G5	Reversa	CUMPLE	G7	Eje3 llanta Derecha	CUMPLE	G12	Promedio de Tiempo	CUMPLE				

G1: CARROCERIA	G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD	G7: LLANTAS	G10: SISTEMA DE DIRECCION
G2: SISTEMA DE SUSPENSION	G5: SISTEMA ELECTRICO	G8: RINES	G11: CHASIS
G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD	G6: EQUIPO DE CARRETERA	G9: ESTADO DE PRESENTACION	G12: DISPOSITIVOS DE COBRO

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

LABRADO DE LAS RUEDAS (mm)		
Rueda De Repuesto		5.23
	Izquierda	Derecha
Eje 1	6,93	6,32
Eje 2	8,54	7,41



RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.