

FORMATO DE RESULTADOS DE LA REVISIÓN BIMENSUAL

CDA
Exposiciones

CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR EXPOSICIONES SAS,
NIT: 900141908-1 CALLE 36 # 52 - 55,
MEDELLIN (ANTIOQUIA) TEL:
5959441 5959445

FECHA		DATOS DEL PROPIETARIO O TENEADOR DEL VEHICULO			
Fecha de prueba	Nombre o razón social	Documento de Identidad			
2022-08-10	CARLOS BELISARIO RAMIREZ JAIMES	CC (X) NIT () CE () No. 15876404			
Dirección		Teléfono	Ciudad	Departamento	
CL 9 N 18 54		2802508	Medellin	Antioquia	

DATOS DEL VEHICULO					
Placa	País	Servicio	Clase	Marca	Línea
GDW348	Colombia	Público	Camioneta	Renault	Duster oroch
Modelo	No. de licencia de tránsito	Fecha Matricula	Color	Combustible	VIN o Chasis
2020	10018147242	2019-04-08	Blanco glacial (v)	Gas - gasolina	93Y9SR5B3LJ851110
No. Motor	Tipo Motor	Cilindraje	Kilometraje	Número de Sillas	Vidrios Polarizados
F4RE410C195149	OTTO	1998	112510	5	SI () NO (X)
				Blindaje	SI () NO (X)



2022-08-10 GDW348 11:23



2022-08-10 GDW348 11:24

Suspensión (si aplica)					
Delantera Izquierda	Valor	Delantera Derecha	Valor	Trasera Izquierda	Valor
	77.90		89.70		73.30
				Trasera Derecha	Valor
					80.90
					Mínimo
					Unidad

Frenos					
Eficacia total	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
66.10	50	%	Eje 1 Izquierdo	2529.00	4479.00
			Eje 2 Izquierdo	2186.00	3352.00
			Eje 3 Izquierdo		
			Eje 4 Izquierdo		
			Eje 5 Izquierdo		
Eficacia auxiliar	Mínimo	Unidad	Fuerza	Peso	Unidad
29.80	18	%	Eje 1 Derecho	2464.00	3801.00
			Eje 2 Derecho	2842.00	3532.00
			Eje 3 Derecho		
			Eje 4 Derecho		
			Eje 5 Derecho		
			Desequilibrio	Máximo	Unidad
			2.57	30	%

Desviación lateral					
Eje 1	Eje 2	Eje 3	Eje 4	Eje 5	Máximo +/-
-0.14	0.03				10
					Unidad m/km

Inspección Visual					
G7	Eje1 llanta derecha	CUMPLE	G4	Salidas de emergencia y Martillo	CUMPLE
G4	Parabrisas	CUMPLE	G1	Anclaje Sillas	CUMPLE
G2	Rotulas Inferiores	CUMPLE	G7	Eje4 llanta derecha	CUMPLE
G1	Espejos	CUMPLE	G3	Retrovisores	CUMPLE
G8	Eje3 Rin Izquierdo	CUMPLE	G5	Luces de Parqueo	CUMPLE
G5	Luces bajas	CUMPLE	G6	Señales de Advertencia	CUMPLE
G9	Cojineria	CUMPLE	G6	Gato	CUMPLE
G2	Pernos	CUMPLE	G5	Luces altas	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Derecho	CUMPLE	G5	Terminales Batería	CUMPLE
G7	Eje2 llanta izquierda	CUMPLE	G6	Tacos	CUMPLE
G4	Ventanillas	CUMPLE	G2	Tijeras	CUMPLE
G8	Eje5 Rin Derecho	CUMPLE	G4	Cinturones de Seguridad	CUMPLE
G1	Aseo General	CUMPLE	G5	Luz Placa	CUMPLE
G3	Pito	CUMPLE	G5	Desempañador	CUMPLE
G3	Limpiaaparabrisas	CUMPLE	G5	Direccionales	CUMPLE
G6	Extintor	CUMPLE	G5	Anclaje de Batería	CUMPLE
G10	Terminales	CUMPLE	G7	Eje3 llanta derecha	CUMPLE
G8	Eje2 Rin Izquierdo	CUMPLE	G2	Amortiguadores	CUMPLE
G5	Stop	CUMPLE	G10	Caja de dirección	CUMPLE
G1	Estado Tubos Escape	CUMPLE	G5	Indicadores de tablero	CUMPLE
G6	Boliquin	CUMPLE	G5	Eje4 llanta izquierda	CUMPLE
G2	Resortes o Ballestas	CUMPLE	G6	Linterna	CUMPLE
G6	Triángulos	CUMPLE	G11	Pisos	CUMPLE
G4	Puertas	CUMPLE	G1	Identificación Reglamentaria	CUMPLE
			G9	Tapiceria	CUMPLE
			G7	LLANTAS	CUMPLE
			G8	RINES	CUMPLE
			G9	ESTADO DE PRESENTACION	CUMPLE
			G10	SISTEMA DE DIRECCION	CUMPLE
			G11	CHASIS	CUMPLE
			G12	DISPOSITIVOS DE COBRO	CUMPLE

APROBADO: SI X
COMENTARIOS U OBSERVACIONES ADICIONALES

NO _____

LABRADO DE RUEDAS (mm)		
Rueda de repuesto		5.80
Eje	Izquierda	derecha
Eje1	6.10	5.40
Eje2	4.30	5.60



MARCO CADAVID PEREZ
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR TÉCNICO AUTORIZADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL CDA

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión tecnicomecanica y de emisiones contaminantes.

Tecnimaq Ingenieria S.A.S. - Tecni-RTM (Sistema de gestión para revisión técnico mecánica)