

FORMATO VERIFICACIÓN TÉCNICO MECÁNICA PARA VEHÍCULOS

No:00017080-2209



CDA MI VAQUITA  
NIT 900293608  
Cr 81 B N 24 - 246 CARTAGENA  
Tel 6617999

| FECHA                            |  | DATOS DEL PROPIETARIO O TENEDOR DEL VEHICULO         |  |                                                                     |  |
|----------------------------------|--|------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|--|
| Fecha de prueba:<br>2022-09-05   |  | Nombre o razón social:<br>TRANSPORTES SUPERIOR S.A.S |  | Documento de identidad:<br>CC. ( X ) NIT. ( ) CE. ( ) No. 800234281 |  |
| Dirección:<br>CL 51 72 25 OF 204 |  | Telefono:<br>3104899187                              |  | Ciudad:<br>CARTAGENA Departamento:<br>BOLIVAR                       |  |

| DATOS DEL VEHICULO   |                                      |                        |                                |          |                    |                                        |                     |                        |
|----------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------------|----------|--------------------|----------------------------------------|---------------------|------------------------|
| Placa:<br>GTX127     | Marca:<br>RENAULT                    |                        | Linea:<br>NUEVO MASTER MINIBUS |          | Clase:<br>MICROBUS | Modelo:<br>2020                        | Cilindraje:<br>2299 | Kilometraje:<br>109292 |
| Servicio:<br>PUBLICO | No Licencia Tránsito:<br>10020302334 | Combustible:<br>DIESEL | Color:<br>BLANCO GLACIAL       | Empresa: |                    | Conductor:<br>TRANSPORTES SUPERIOR SAS |                     |                        |



| Suspensión (Si aplica) |             |                   |             |                   |             |                 |             |              |             |
|------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Delantera Izquierda    | Valor<br>46 | Delantera Derecha | Valor<br>46 | Trasera Izquierda | Valor<br>45 | Trasera Derecha | Valor<br>42 | Minimo<br>40 | Unidad<br>% |

| Frenos            |        |        |                 |        |      |        |               |        |      |        |               |        |        |
|-------------------|--------|--------|-----------------|--------|------|--------|---------------|--------|------|--------|---------------|--------|--------|
| Eficacia Total    | Mínimo | Unidad |                 | Fuerza | Peso | Unidad |               | Fuerza | Peso | Unidad | Desequilibrio | Máximo | Unidad |
| 66,1              | 50     | %      | Eje 1 Izquierdo | 4000   | 7358 | N      | Eje 1 Derecho | 5420   | 7063 | N      | 26,2*         | 30     | %      |
|                   |        |        | Eje 2 Izquierdo | 3470   | 6180 | N      | Eje 2 Derecho | 4300   | 5396 | N      | 19,3          | 30     | %      |
| Eficacia Auxiliar | Mínimo | Unidad | Eje 3 Izquierdo |        |      |        | Eje 3 Derecho |        |      |        |               |        |        |
| 18,6              | 18     | %      | Eje 4 Izquierdo |        |      |        | Eje 4 Derecho |        |      |        |               |        |        |
|                   |        |        | Eje 5 Izquierdo |        |      |        | Eje 5 Derecho |        |      |        |               |        |        |

| Desviación Lateral |     |       |     |       |       |       |             |        |        |
|--------------------|-----|-------|-----|-------|-------|-------|-------------|--------|--------|
| Eje 1              | 3,7 | Eje 2 | 3,9 | Eje 3 | Eje 4 | Eje 5 | Máximo ± 10 | Unidad | (m/km) |

| Inspección Visual |                               |        |    |                        |        |     |                       |        |  |  |  |
|-------------------|-------------------------------|--------|----|------------------------|--------|-----|-----------------------|--------|--|--|--|
| G1                | Identificacion reglamentaria  | CUMPLE | G5 | Luz de parqueo         | CUMPLE | G7  | Eje3 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                | Distintivo de la empresa      | CUMPLE | G5 | Luz Interna            | CUMPLE | G7  | Eje4 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                | Anclaje sillas                | CUMPLE | G5 | Luz Placa              | CUMPLE | G7  | Eje4 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                | Estado tubos escape           | CUMPLE | G5 | Luces Altas            | CUMPLE | G7  | Eje5 llanta Derecha   | CUMPLE |  |  |  |
| G1                | Aseo General                  | CUMPLE | G5 | Luces Bajas            | CUMPLE | G7  | Eje5 llanta Izquierda | CUMPLE |  |  |  |
| G1                | Espejos                       | CUMPLE | G5 | Indicadores de tablero | CUMPLE | G8  | Eje1 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G1                | Pernos                        | CUMPLE | G5 | Terminales Batería     | CUMPLE | G8  | Eje1 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G2                | Soportes                      | CUMPLE | G5 | Anclaje de bateria     | CUMPLE | G8  | Eje2 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G2                | Rotulas Superiores            | CUMPLE | G5 | Desempeñador           | CUMPLE | G8  | Eje2 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G2                | Rotulas Inferiores            | CUMPLE | G6 | Cruceta                | CUMPLE | G8  | Eje3 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G2                | Resortes o Ballestas          | CUMPLE | G6 | Linterna               | CUMPLE | G8  | Eje3 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G2                | Amortiguadores                | CUMPLE | G6 | Triangulos             | CUMPLE | G8  | Eje4 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G2                | Tijeras                       | CUMPLE | G6 | Banderola              | CUMPLE | G8  | Eje4 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G3                | Limpiaparabrisas              | CUMPLE | G6 | Tacos                  | CUMPLE | G8  | Eje5 Rin Derecho      | CUMPLE |  |  |  |
| G3                | Retrovisores                  | CUMPLE | G6 | Llanta de respuesto    | CUMPLE | G8  | Eje5 Rin Izquierdo    | CUMPLE |  |  |  |
| G3                | Pito                          | CUMPLE | G6 | Gato                   | CUMPLE | G9  | Latoneria y Pintura   | CUMPLE |  |  |  |
| G3                | Dispositivo de velocidad      | CUMPLE | G6 | Herramienta            | CUMPLE | G9  | Tapicería             | CUMPLE |  |  |  |
| G4                | Parabrisas                    | CUMPLE | G6 | Extintor               | CUMPLE | G9  | Cojinería             | CUMPLE |  |  |  |
| G4                | Ventanillas                   | CUMPLE | G6 | Botiquin               | CUMPLE | G10 | Caja de Direccion     | CUMPLE |  |  |  |
| G4                | Puertas                       | CUMPLE | G6 | Señales de advertencia | CUMPLE | G10 | Terminales            | CUMPLE |  |  |  |
| G4                | Cinturones de Seguridad       | CUMPLE | G7 | Eje1 llanta Derecha    | CUMPLE | G10 | Brazos Axiales        | CUMPLE |  |  |  |
| G4                | Salidas emergencia y Martillo | CUMPLE | G7 | Eje1 llanta Izquierda  | CUMPLE | G11 | Bastidor              | CUMPLE |  |  |  |
| G5                | Direccionales                 | CUMPLE | G7 | Eje2 llanta Derecha    | CUMPLE | G11 | Pisos                 | CUMPLE |  |  |  |
| G5                | Stop                          | CUMPLE | G7 | Eje2 llanta Izquierda  | CUMPLE | G12 | Promedio de Distancia | CUMPLE |  |  |  |
| G5                | Reversa                       | CUMPLE | G7 | Eje3 llanta Derecha    | CUMPLE | G12 | Promedio de Tiempo    | CUMPLE |  |  |  |


|                               |                            |                            |                            |
|-------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| G1: CARROCERIA                | G4: ELEMENTOS DE SEGURIDAD | G7: LLANTAS                | G10: SISTEMA DE DIRECCION  |
| G2: SISTEMA DE SUSPENSION     | G5: SISTEMA ELECTRICO      | G8: RINES                  | G11: CHASIS                |
| G3: INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD | G6: EQUIPO DE CARRETERA    | G9: ESTADO DE PRESENTACION | G12: DISPOSITIVOS DE COBRO |

RESULTADO : APROBADO

NOTAS Y RECOMENDACIONES DEL INSPECTOR DEL C.D.A.  
(Espacio para notas sobre el estado del vehículo o para recomendaciones)

Frenos ( Desequilibrio de las fuerzas de frenado entre las ruedas de un mismo eje, en cualquiera de sus ejes, entre el 20 % y 30 % . ) TIPO B

| LABRADO DE LAS RUEDAS (mm) |           |         |
|----------------------------|-----------|---------|
| Rueda De Repuesto          |           | 4,16    |
|                            | Izquierda | Derecha |
| Eje 1                      | 3,39      | 3,54    |
| Eje 2                      | 7,12      | 3,96    |

  
RALFIS COGOLLO ELGUEDO

NOMBRE Y FIRMA PERSONA AUTORIZADA POR EL C.D.A

Nota: Los resultados de la revisión preventiva no esta relacionada con los resultados de la revisión técnico mecánica y emisiones contaminantes.