



**FICHA TECNICA DE SEGURIDAD**  
**HOJA DE NOVEDADES**  
**TECNICENTRO LOS COLORES**  
**Primera Reinspección**

Decreto :1079 de Mayo 2015 - Resolución 0315 y 0378 de febrero de 2013 Ministerio de Transporte

Fecha de revisión: 18/10/2022  
Hora inicial: 13:19:00  
Hora final: 13:22:00  
Duración revisión:00 horas 3 min

Empresa de transporte: COONORTE  
Nombre de conductor: OSORIO ACEVEDO  
Placa: WLP517  
Ruta: ESPECIALES  
Kilometraje: 101743  
Técnicos: JAIME NARANJO/DANIEL LOPERA

N.Int: 1015  
Capacidad: 42  
Nro.Factura: 106202

Propietario: TRANSVALOSSA  
Cédula Conductor: 1020486290  
Tipo: Bus  
Modelo: 2020  
Licencia: C2


Lote: QUINTA REVISION 2022  
Marca: HINO  
Elaborado por:Inspe:/Rev1:/Rev2:

**APROBADO**

PISTA DE FRENO SE REALIZA: NO

LA EMPRESA NO SE HACE  
RESPONSABLE DE LOS CAMBIOS  
QUE SUFRA EL VEHICULO DESPUES  
DEL DIAGNOSTICO, SE ACLARA QUE  
EN NINGUN VEHICULO SE VERIFICA  
EL DESGASTE INTERNO DE MOTOR,  
CAJAS Y TRANSMISION

Juan David Perez T.  
Ingeniero Mecánico  
**JUAN DAVID PEREZ TOBON**  
**MATRICULA:AN230 - 157493**



**GRUPOS EVALUADOS**

**Novedades de Primera Reinspección**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
-------	-------------	--------	-----	------

**Novedades de la Inspección (18/10/2022 - 08:16:00):**

GRUPO	DESCRIPCION	ACCION	UND	TIPO
CARDAN	Cadena de seguridad del Cardan	Corregido	1	A

Observacion :	COLOCAR CADENA CARDAN			
---------------	-----------------------	--	--	--

CARROCERIA (PARTE INTERNA)	Salidas de Emergencia (Señales y martillos o sistema de expulsión)	Corregido	1	A
Observacion :	COLOCAR MARTILLO AL LADO DERECHO			

COMPARTIMIENTO DEL CONDUCTOR	Estado del Extintor (Sello, plín y Manómetro)	Corregido	1	A
Observacion :	COLOCAR UN SEGUNDO EXTINTOR			

Defectos Tipo A:Son aquellos defectos graves que implican un peligro inminente para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, la de sus ocupantes, la de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

Defectos Tipo B:Son aquellos defectos que implican un peligro potencial para la seguridad del vehículo, la de otros vehículos, de sus ocupantes o de los demás usuarios de la vía pública o al ambiente.

**LABRADO DE LLANTAS**

Delantera Izquierda:9.2-Delantera Derecha:9.5-Trasera Izquierda Interior:10.5-Trasera Izquierda Exterior:10-Trasera Derecha Interior:10-Trasera

Derecha Exterior:10.2-LLanta de Repuesto:4

**Firma del técnico(s) o Director:**

----- FIN DEL REPORTE -----

Tecnicentro Los Colores  
Nit. 890.302.988-7  
División TECNICOMECHANICA